

Istruzione

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| Categoria | 3 | Tipo | 1 |
| Identificativo: | 131 | Denominazione servizio: | Asilo nido di "Via Bolzano" |
| Localizzazione ecografica: | Garbagnate – Via Bolzano 10 | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 14 - PARTE mappale n. 314* - 518* | | |
| Estratto ortofotocarta | Estratto carta aerofotogrammetria | | |




Immagine fotografica del servizio descritto



| | | | | |
|---|--|--|-----------------|--------------------|
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | | 3000 MQ |
| N. utenze a.a 2009/10 | | | | n. |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | mq. 741 | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | | mq. 1582,50 |
| Anno di costruzione | | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | SUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | BUONO | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | Area verde, Spazio gioco | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | 8 | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 18 | |
| Proprietà immobiliare | ACCATASTARE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | | |
| Carenze note in termini di: | | | | |
| | Spazi - specificare:..... | | | |
| | Servizi - specificare:..... | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Manutenzione - specificare:..... | | | |
| | Limitazione utenze - specificare:..... | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | Prg_Standards_Aree_P_Esistenti | | | Si |
| CPI | | | In corso | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio ad uso scolastico | | | Scheda 1 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|-----------|---------------------------------|
| Categoria | 3 | | Tipo | 1 | |
| Identificativo: | 231 | Denominazione servizio: | Asilo nido "Villa Sicilia" | | |
| Localizzazione ecografica: | Garbagnate – Via Varese 60 | | | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 15 - mappale n. 336* | | | | |
| Estratto ortofotocarta |  | | Estratto carta aerofotogrammetria | | |
| |  | |  | | |
| |  | |  | | |
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | | | 345,75 mq |
| N. utenze a.a 2009/10 | | | | | n. |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | mq. 670 | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | / | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | | | mq. 120 |
| Anno di costruzione | | | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | | | BUONO |
| Stato di conservazione delle strutture | | | | | BUONO |
| Spazi aperti pertinenziali | | | | | Aree verdi, Spazio Gioco |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | | | 10 |
| Proprietà immobiliare | | | | | VOLTURARE |
| Gestione del servizio a cura di | | | | | COMUNALE |
| Grado di fruibilità | | | | | 3 |
| Grado di accessibilità | | | | | 2 |
| Carenze note in termini di: | | | | | |
| | Spazi - specificare:..... | | | | |
| | Servizi - specificare:..... | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Manutenzione - specificare:..... | | | Serramenti |
| | Limitazione utenze - specificare:..... | | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | Prg_Standards_Aree_P_Esistenti | | Si | No | In corso |
| CPI | | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | | X | | |
| Barriere architettoniche | | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio ad uso scolastico | | | | Scheda 2 |

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|---|
| Categoria | 3 | Tipo | 2 |
| Identificativo: | 132 | Denominazione servizio: | Scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" |
| Localizzazione ecografica: | Garbagnate – via Bolzano n. 29 | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 14 - mappale n. 431-432-433-434 | | |





Immagine fotografica del servizio descritto



| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------|---------------------------------|
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | | 3185 mq. |
| N. utenze a.a 2009/10 | | | | n. 94 |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 1003 mq. | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | 218 mq. | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | | 2182 mq. |
| Anno di costruzione | | | | 1982 |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | | SUFFICIENTE |
| Stato di conservazione delle strutture | | | | SUFFICIENTE |
| Spazi aperti pertinenziali | | | | AREE VERDI, SPAZIO GIOCO |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 40 | |
| Proprietà immobiliare | | | | COMUNALE |
| Gestione del servizio a cura di | | | | COMUNALE |
| Grado di fruibilità | | | | 3 |
| Grado di accessibilità | | | | 2 |
| Carenze note in termini di: | Spazi | | | |
| | Servizi | | | |
| | X Manutenzione | Intonaci; guaina copertura; serramenti | | |
| | Limitazione utenze | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI | Si | No | In corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | | | Scheda 3 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|----------|-----------------|
| Categoria | 3 | | Tipo | 2 | |
| Identificativo: | 232 | Denominazione servizio: | Scuola dell'infanzia "La Magnolia" | | |
| Localizzazione ecografica: | S. Maria Rossa – via Villoresi n. 103 | | | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 29 - mappale n. 218 | | | | |
| Estratto ortofotocarta |  | | Estratto carta aerofotogrammetria | | |
| | |  | | | |
| Immagine fotografica del servizio descritto | | | | | |
|  | |  | | | |
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | 5106 mq. | | |
| N. utenze a.a 2009/10 | | | n. 185 | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 2098 mq. | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | / | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 3080 mq. | | | | |
| Anno di costruzione | 1970 | | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | SUFFICIENTE | | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI, SPAZIO GIOCO | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 20 | | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | | | |
| Carenze note in termini di: | Spazi | | | | |
| | X Servizi | Bagni da ristrutturare | | | |
| | X Manutenzione | Copertura da ristrutturare; serramenti; rete scarico acqua giardino insufficiente | | | |
| | Limitazione utenze | | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI | Si | No | In corso | |
| CPI | | | | X | |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | | |
| Barriere architettoniche | | X | | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | | | | Scheda 4 |

N.B. anno 2012 affidato incarico per realizzazione impianto fotovoltaico. Lavori conclusi nel maggio 2013.

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|---|
| Categoria | 3 | Tipo | 2 |
| Identificativo: | 332 | Denominazione servizio: | Scuola dell'infanzia "Lo Scoiattolo" |
| Localizzazione ecografica: | Garbagnate – via Ugo Foscolo n. 40 | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 2 - mappale n. 39-381-458-462-419 | | |
| Estratto ortofotocarta | Estratto carta aerofotogrammetria | | |




Immagine fotografica del servizio descritto



| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------|---------------------------------|----|----------|
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | | 4130 mq. | | |
| N. utenze a.a 2009/10 | | | | n. 77 | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 1116 mq. | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | / | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | | 3014 mq. | | |
| Anno di costruzione | | | | 1998 | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | | BUONO | | |
| Stato di conservazione delle strutture | | | | BUONO | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | | | AREE VERDI, SPAZIO GIOCO | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 15 | | | |
| Proprietà immobiliare | | | | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | | | | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | | | | 3 | | |
| Grado di accessibilità | | | | 1 | | |
| Carenze note in termini di: | Spazi | | | | | |
| | Servizi | | | | | |
| | X Manutenzione | Infiltrazioni, controsoffitti, copertura | | | | |
| | Limitazione utenze | | | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI | | | Si | No | In corso |
| CPI | | | | X | | |
| Impianti a norma (specificare) | | | | X | | |
| Barriere architettoniche | | | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | | | Scheda 5 | | |


| | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| Categoria | 3 | Tipo | 2 |
| Identificativo: | 432 | Denominazione servizio: | Scuola dell'infanzia "Quadrifoglio" |
| Localizzazione ecografica: | Garbagnate – via Milano n. 125 | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 32 - mappale n. 66 | | |
| Estratto ortofotocarta | Estratto carta aerofotogrammetria | | |
|  |  | | |

Immagine fotografica del servizio descritto



| | | | | |
|---|--|--|----------------|-------------------------------------|
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | | 2918 mq. |
| N. utenze a.a 2009/10 | | | | n. 70 |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 861 mq. | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | / | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | | 2057 mq. |
| Anno di costruzione | | | | 1972 |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | | SUFFICIENTE |
| Stato di conservazione delle strutture | | | | SUFFICIENTE |
| Spazi aperti pertinenziali | | | | AREE VERDI, SPAZIO GIOCO |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | + di 50 | |
| Proprietà immobiliare | | | | COMUNALE |
| Gestione del servizio a cura di | | | | COMUNALE |
| Grado di fruibilità | | | | 3 |
| Grado di accessibilità | | | | 2 |
| Carenze note in termini di: | | | | |
| | Spazi - specificare:..... | | | |
| | Servizi - specificare:..... | | | |
| | X | Manutenzione - specificare:..... | | Intonaco esterno; Serramenti |
| | Limitazione utenze - specificare:..... | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI | Si | No | In corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | | | Scheda 6 |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|--|
| Categoria | 3 | Tipo | 2 |
| Identificativo: | 532 | Denominazione servizio: | Scuola dell'infanzia "Arcobaleno" |
| Localizzazione ecografica: | S. Maria Rossa – via Ceresio n. | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 36 - mappale n. 95-96 | | |





Immagine fotografica del servizio descritto



| | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------------|
| Superficie fondiaria di pertinenza | | 4503 mq. | |
| N. utenze a.a 2009/10 | | n. 126 | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 2098 mq. | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | / |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 2405 mq. | | |
| Anno di costruzione | 1970 | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | INSUFFICIENTE | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI, SAZIO GIOCO | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | 7 | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 30 |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | |
| Grado di accessibilità | 2 | | |
| Carenze note in termini di: | Spazi | | |
| | X Servizi | Bagni da ristrutturare | |
| | X Manutenzione | Infiltrazioni, intonaci, coperture marmo coprimano; Rete scarico acqua giardino insufficiente; Serramenti | |
| | Limitazione utenze | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | Si | No |
| CPI | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | |
| Barriere architettoniche | | X | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | | Scheda 7 |

| | | | | | |
|---|---|---|--|----------|-----------------|
| Categoria | 3 | | Tipo | 2 | |
| Identificativo: | 632 | Denominazione servizio: | Scuola dell'infanzia "Quinto Profili" | | |
| Localizzazione ecografica: | Bariana – via Stelvio n. 10 | | | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 12 - mappale n. 123 | | | | |
| Estratto ortofotocarta |  | | Estratto carta aerofotogrammetria | | |
| Immagine fotografica del servizio descritto | |  | | | |
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | 8033 mq. | | |
| N. utenze | | | n. 76 | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 2590 mq. | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | 193 mq. | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | 5443 mq. | | |
| Anno di costruzione | | | 1990 | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | INSUFFICIENTE GRAVE | | |
| Stato di conservazione delle strutture | | | SUFFICIENTE | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | | AREE VERDI, SPAZIO GIOCO | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | 24 | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 50 | | |
| Proprietà immobiliare | | | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | | | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | | | 3 | | |
| Grado di accessibilità | | | 3 | | |
| Carenze note in termini di: | | Spazi | | | |
| | x | Servizi | Servizi igienici | | |
| | | Manutenzione | | | |
| | | Limitazione utenze | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | Si | No | In corso |
| CPI | | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | | X | | |
| Barriere architettoniche | | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | | | | Scheda 8 |

| | | | | | |
|--|---|---|--|----------|-----------------|
| Categoria | 3 | | Tipo | 3 | |
| Identificativo: | 133 | Denominazione servizio: | Scuola elementare "Karol Wojtyla" | | |
| Localizzazione ecografica: | Garbagnate – via Varese n. 41 | | | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 23 - mappale n. 176 | | | | |
| Estratto ortofotocarta |  | | Estratto carta aerofotogrammetria | | |
| | |  | | | |
| Immagine fotografica del servizio descritto | | | | | |
|  | |  | | | |
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | 15943 mq. | | |
| N. utenze a.a 2009/10 | | | n. 515 | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 525 mq. | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | 582 mq. | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | 13836 mq. | | |
| Anno di costruzione | | | 1959 | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | BUONO | | |
| Stato di conservazione delle strutture | | | SUFFICIENTE | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | | AREE VERDI, CAMPO PALLAVOLO | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | 19 + 1 disabili | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 39 + 3 disabili | | |
| Proprietà immobiliare | | | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | | | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | | | 3 | | |
| Grado di accessibilità | | | 3 | | |
| Carenze note in termini di: | Spazi | | | | |
| | Servizi | | | | |
| | X Manutenzione | Serramenti aule e direzione non conformi | | | |
| | Limitazione utenze | | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI | Si | No | In corso | |
| CPI | | | | X | |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | | |
| Barriere architettoniche | | X | | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | | | | Scheda 9 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|----------|------------------|
| Categoria | 3 | | Tipo | 3 | |
| Identificativo: | 233 | Denominazione servizio: | Scuola elementare "Aldo Moro" | | |
| Localizzazione ecografica: | S. Maria Rossa – via Pasubio n. 33 | | | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 29 - mappale n. 330 | | | | |
| Estratto ortofotocarta | | | Estratto carta aerofotogrammetria | | |
|  | | |  | | |
| Immagine fotografica del servizio descritto | | | | | |
|  | | |  | | |
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | 8107 mq. | | |
| N. utenze a.a 2009/10 | | | n. 225 | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 1669 mq. | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | 253 mq. | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | 6438 mq. | | |
| Anno di costruzione | | | 1971 | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | SUFFICIENTE | | |
| Stato di conservazione delle strutture | | | SUFFICIENTE | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | | AREE VERDI | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 100 | | |
| Proprietà immobiliare | | | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | | | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | | | 3 | | |
| Grado di accessibilità | | | 2 | | |
| Carenze note in termini di: | X | Spazi | Spazi gioco | | |
| | X | Servizi | Attrezzature sportive esterne, bagni da ristrutturare | | |
| | X | Manutenzione | Intonaci piano interrato, serramenti | | |
| | | Limitazione utenze | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | Si | No | In corso |
| CPI | | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | | X | | |
| Barriere architettoniche | | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | | | | Scheda 10 |


| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|
| Categoria | 3 | Tipo | 3 |
| Identificativo: | 333 | Denominazione servizio: | Scuola elementare "A. Gramsci" |
| Localizzazione ecografica: | S. Maria Rossa – via Ceresio n. 32 | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 36 - mappale n. 328 | | |
| Estratto ortofotocarta | Estratto carta aerofotogrammetria | | |




Immagine fotografica del servizio descritto




| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | | 7702 mq. |
| N. utenze a.a 2009/10 | | | | n. 139 |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 2808 mq. | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | 667 mq. | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | | 4900 mq. |
| Anno di costruzione | | | | Dopo 1976 |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | | INSUFFICIENTE |
| Stato di conservazione delle strutture | | | | SUFFICIENTE |
| Spazi aperti pertinenziali | | | | AREE VERDI |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 30 | |
| Proprietà immobiliare | | | | COMUNALE |
| Gestione del servizio a cura di | | | | COMUNALE |
| Grado di fruibilità | | | | 3 |
| Grado di accessibilità | | | | 2 |
| Carenze note in termini di: | Spazi | | | |
| | X | Servizi | Attrezzature sportive esterne | |
| | X | Manutenzione | Completamento recinzione | |
| | | Limitazione utenze | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI | Si | No | In corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | | | Scheda 11 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|------------------|
| Categoria | 3 | | Tipo | 3 | |
| Identificativo: | 433 | Denominazione servizio: | Scuola elementare "S. Allende" | | |
| Localizzazione ecografica: | Garbagnate – via Milano n. | | | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 32 - mappale n. 228 | | | | |
| Estratto ortofotocarta | | | Estratto carta aerofotogrammetria | | |
|  | | |  | | |
| Immagine fotografica del servizio descritto | | | | | |
|  | | |  | | |
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | 8160 mq. | | |
| N. utenze a.a 2009/10 | | | n. 118 | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 1745 mq. | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | 227 mq. | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | 6864 mq. | | |
| Anno di costruzione | | | 1973 | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | BUONA | | |
| Stato di conservazione delle strutture | | | BUONA | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | | AREE VERDI | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 64 | | |
| Proprietà immobiliare | | | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | | | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | | | 3 | | |
| Grado di accessibilità | | | 3 | | |
| Carenze note in termini di: | | Spazi | | | |
| | X | Servizi | Attrezzature sportive esterne | | |
| | X | Manutenzione | Intonaci piano interrato; Serramenti | | |
| | | Limitazione utenze | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI | | Si | No | In corso |
| CPI | | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | | X | | |
| Barriere architettoniche | | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | | | | Scheda 12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|-----------|------------------|
| Categoria | 3 | | Tipo | 3 | |
| Identificativo: | 533 | Denominazione servizio: | Scuola elementare "Quinto Profili" | | |
| Localizzazione ecografica: | Bariana – via Stelvio n. 10 | | | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 12 - mappale n. 123 | | | | |
| Estratto ortofotocarta |  | | Estratto carta aerofotogrammetria | | |
| Immagine fotografica del servizio descritto | |  | | | |
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | 8033 mq. | | |
| N. utenze a.a 2009/10 | | | n. 175 | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 2590 mq. | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | 193 mq. | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | 5443 mq. | | |
| Anno di costruzione | | | 1990 | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | INSUFFICIENTE GRAVE | | |
| Stato di conservazione delle strutture | | | SUFFICIENTE | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | | AREE VERDI, SPAZIO GIOCO | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | 24 | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 50 | | |
| Proprietà immobiliare | | | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | | | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | | | 3 | | |
| Grado di accessibilità | | | 3 | | |
| Carenze note in termini di: | <input checked="" type="checkbox"/> | Spazi - specificare:..... | Sovraffollamento | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Servizi - specificare:..... | Servizi igienici | | |
| | | Manutenzione - specificare:..... | | | |
| | | Limitazione utenze - specificare:..... | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI | | Si | No | In corso |
| CPI | | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | | X | | |
| Barriere architettoniche | | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | | | | Scheda 13 |

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|--|
| Categoria | 3 | | Tipo | 4 | |
| Identificativo: | 134 | Denominazione servizio: | Scuola media "Galilei" | | |
| Localizzazione ecografica: | S. Maria Rossa – via Villoresi n. 43 | | | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 29 - mappale n. 5 – 6 – 7 | | | | |
| Estratto ortofotocarta |  | | Estratto carta aerofotogrammetria | | |
| Immagine fotografica del servizio descritto | |  | |  | |
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | 16173 mq. | | |
| N. utenze a.a 2009/10 | | | n. 297 | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 3425 mq. | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | 1237 mq. | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | 12747 mq. | | |
| Anno di costruzione | | | 1971 | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | INSUFFICIENTE | | |
| Stato di conservazione delle strutture | | | SUFFICIENTE | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | | AREE VERDI – SPAZI GIOCO | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | 25 | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 49 | | |
| Proprietà immobiliare | | | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | | | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | | | 3 | | |
| Grado di accessibilità | | | 3 | | |
| Carenze note in termini di: | | Spazi | | | |
| | | Servizi | | | |
| | X | Manutenzione | Serramenti – Pavimenti aule | | |
| | | Limitazione utenze | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI | Si | No | In corso | |
| CPI | | | | X | |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | | |
| Barriere architettoniche | | X | | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | | | Scheda 14 | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|----------|----------------|
| Categoria | 3 | | Tipo | 4 | |
| Identificativo: | 234 | Denominazione servizio: | Scuola media "E. Morante" | | |
| Localizzazione ecografica: | Garbagnate – via Mafalda n. 127 | | | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 14 - mappale n. 31-32-429-430-431-432-433-434-453-454 | | | | |
| Estratto ortofotocarta |  | | Estratto carta aerofotogrammetria | | |
| | |  | | | |
| Immagine fotografica del servizio descritto | | | | | |
|  | |  | | | |
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | 13630 mq. | | |
| N. utenze a.a 2009/10 | | | n. 472 | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | | 4786 mq. | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | | 932 mq. |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | 8578 mq. | | |
| Anno di costruzione | | | 1978 | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | SUFFICIENTE | | |
| Stato di conservazione delle strutture | | | SUFFICIENTE | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | | AREE VERDI – SPAZI GIOCO | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | | 100 |
| Proprietà immobiliare | | | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | | | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | | | 3 | | |
| Grado di accessibilità | | | 3 | | |
| Carenze note in termini di: | | Spazi | | | |
| | | Servizi | | | |
| | | X Manutenzione | Ammaloramento intonaci; Serramenti; Copertura palestra, auditorium. | | |
| | | Limitazione utenze | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | | PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI | Si | No | In corso |
| CPI | | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | | X | | |
| Barriere architettoniche | | | X | | |
| Destinazione indicata: | | Edificio scolastico | Scheda 15 | | |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Categoria | 3 | Tipo | 8 |
| Identificativo: | 138 | Denominazione servizio: | Spazio Informa Giovani |
| Localizzazione ecografica: | Garbagnate – Via Milano | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 17 - mappale n. 153 | | |




Immagine fotografica del servizio descritto



| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | | Mq. 60 |
| N. utenze anno 2009 | n. 316 | N. utenze giornaliere | n. 30 | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | | | | Mq. 60 + 50 mq. interrati |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | | Mq. 60 |
| Anno di ristrutturazione | | | | 2010 |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | | BUONO |
| Stato di conservazione delle strutture | | | | BUONO |
| Spazi aperti pertinenziali | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 30 | |
| Proprietà immobiliare | | | | COMUNALE |
| Gestione del servizio a cura di | | | | COMUNALE |
| Grado di fruibilità | | | | 2 |
| Grado di accessibilità | | | | 2 |
| Carenze note in termini di: | Spazi - specificare:..... | | | |
| | Servizi - specificare:..... | | | |
| | Manutenzione - specificare:..... | | | |
| | Limitazione utenze - specificare:..... | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | PRG_RESIDENZIALE_COMPLETAMENTO | Si | No | In corso |
| CPI | Non soggetto | | | |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Centro Informa Giovani | | | Scheda 16 |