




Categoria	<b>4</b>		Tipo	<b>1</b>		
Identificativo:	<b>141</b>	Denominazione servizio:	<b>Biblioteca comunale "Corte Valenti"</b>			
Localizzazione ecografica:	<b>Garbagnate – Via Monza 12</b>					
Localizzazione catastale:	<b>Foglio n. 24 - mappale n. 79 – 80 – X2</b>					
Estratto ortofotocarta			Estratto carta aerofotogrammetria			
						
Immagine fotografica del servizio descritto						
						
Superficie fondiaria di pertinenza					<b>Mq. 5840</b>	
Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp)					<b>Mq. 1921</b>	
Dimensione spazi aperti di pertinenza					<b>Mq. 3919</b>	
Anno di ristrutturazione					<b>1988</b>	
Stato di conservazione dell'immobile					<b>BUONO</b>	
Stato di conservazione delle strutture					<b>BUONO</b>	
Stato di conservazione del verde					<b>BUONO</b>	
Spazi aperti pertinenziali					<b>Piazzetta in autobloccanti</b>	
Presenza di verde					<b>Aree verdi, aiuole</b>	
Presenza di parcheggi di uso esclusivo	/	Presenza di parcheggi nelle vicinanze	<b>32</b>			
Proprietà immobiliare					<b>COMUNALE</b>	
Gestione del servizio a cura di					<b>COMUNALE</b>	
Grado di fruibilità					<b>2</b>	
Grado di accessibilità					<b>2</b>	
Carenze note in termini di:		Spazi				
		Servizi				
	X	Manutenzione	<b>Parte di copertura in eternit; Serramenti e tapparelle; infiltrazioni nuovi uffici</b>			
		Limitazione utenze				
Zona omogenea di Prg vigente:	<b>PRG STANDARDS AREE P ESISTENTI</b>	Si	No	In Corso		
CPI			X			
Impianti a norma (specificare)	<b>Ante 1990</b>		X			
Barriere architettoniche		X				
Destinazione indicata:	<b>Biblioteca</b>				<b>Scheda 1</b>	

