



Comune di
GARBAGNATE MILANESE

VARIANTE GENERALE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PGI

PIANO DEI SERVIZI - PS

Allegato 1

L'offerta di servizi - Schede

Gennaio 2021

Adottato con delibera C.C. n. del
Approvato con delibera C.C. n. del

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

SINDACO

Daniele Davide Barletta

ASSESSORE A LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA, ARREDO URBANO E BELLEZZA DELLA CITTÀ, AMBIENTE, BILANCIO E TRIBUTI, CATASTO SVILUPPO E ATTIVITÀ D'IMPRESA, COMMERCIO

Alberto Pirola

SEGRETARIO COMUNALE

Roberta Beltrame

UFFICIO DI PIANO

Marcello Ceriani [Responsabile Settore pianificazione, patrimonio e manutenzioni]

Paola Scognamiglio

CENTRO STUDI PIM

Franco Sacchi [Direttore]

Dario Corvi [Capo progetto]

Valentina Brambilla, Elena Corsi [Consulenti esterni]

Francesca Boeri, Evelina Saracchi [VAS]

Sommario

| | |
|--|-----|
| Il censimento dei servizi esistenti: 15 categorie di servizi | 6 |
| 1. Servizi Sociali..... | 8 |
| 2. Sanità..... | 18 |
| 3. Istruzione | 26 |
| 4. Cultura | 44 |
| 5. Sport | 50 |
| 6. Verde..... | 58 |
| 7. Spazi urbani di aggregazione..... | 84 |
| 8. Edilizia residenziale sociale..... | 100 |
| 9. Attrezzature religiose | 100 |
| 10. Sicurezza e protezione civile | 101 |
| 11. Settore amministrativo | 102 |

Il censimento dei servizi esistenti: 15 categorie di servizi

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI PRESENTI NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE:

| Cat | Nome servizio | Tipologia | |
|-----|-----------------|-----------|------------------------------------|
| 1 | Servizi Sociali | 1 | Servizi sociali per anziani |
| | | 2 | Servizi sociali per minori |
| | | 3 | Servizi sociali per adulti |
| | | 4 | Servizi sociali per disabili |
| 2 | Sanità | 1 | Struttura ospedaliera |
| | | 2 | Strutture di ricovero e cura |
| | | 3 | Strutture ambulatoriali |
| | | 4 | Servizi di medicina di lab. |
| | | 5 | Strutture psichiatriche |
| | | 6 | Farmacie |
| | | 7 | Pronto soccorso/intervento |
| | | 8 | Cimiteri |
| | | 9 | Veterinari |
| 3 | Istruzione | 1 | Asili nido - micronido - nido fam. |
| | | 2 | Scuole dell'infanzia (materne) |
| | | 3 | Scuole primarie |
| | | 4 | Scuole secondarie di I° grado |
| | | 5 | Scuole secondarie di II° grado |
| | | 6 | Servizi formativi |
| | | 7 | Scuole di formazione profess |
| | | 8 | Centri sociali e aggregativi |
| | | 9 | Ludoteca e spazi gioco |
| 4 | Cultura | 1 | Biblioteche |
| | | 2 | Cinema – Auditorium |
| | | 3 | Sedi espositive |
| | | 4 | Sedi di associazioni culturali |
| 5 | Sport | 1 | Centri polivalenti |
| | | 2 | Impianti sportivi |
| | | 3 | Piscine |
| | | 4 | Sport e spettacolo |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|
| 6 | Verde | 1 | Parchi territoriali |
| | | 2 | Parchi urbani |
| | | 3 | Verde di quartiere |
| | | 4 | Forestazione urbana |
| | | 5 | Verde d'arredo complementare ad altre strutture |
| | | 6 | Verde d'arredo (strade/parcheggi) |
| | | 7 | Filari |
| | | 8 | Orti urbani |
| | | 9 | Incolto |
| 7 | Spazi urbani di aggregazione | 1 | Piazze e aree pedonali |
| 8 | Edilizia residenziale | 1 | Residenza sociale |
| 9 | Attr. Religiose | 1 | Luoghi di culto |
| | | 2 | Enti religiosi |
| 10 | Sicurezza e Protezione Civile | 1 | Carabinieri |
| | | 2 | Polizia di Stato |
| | | 3 | Guardia di Finanza |
| | | 4 | Polizia Locale |
| | | 5 | Vigili del fuoco |
| | | 6 | Protezione civile |
| | | 7 | Corpo Forestale dello Stato |
| 11 | Amministrativo | 1 | Uffici degli enti pubblici e di società di produzione di servizi pubblici |
| | | 2 | Poste |
| | | 3 | Uffici comunali |
| | | 4 | Centri polivalenti di quartiere |
| 12 | Turismo | 1 | Attività turistiche ricettive |
| 13 | Infr. Tecnologiche e per l'ambiente | 1 | Distribuzione acqua potabile |
| | | 2 | Smaltimento acque luride |
| | | 3 | Distribuzione energia elettrica |
| | | 4 | Distribuzione del gas metano |
| | | 5 | Postelegrafonici/telefonici |
| | | 6 | Smaltimento/trattamento rifiuti |
| | | 7 | Attrezzature comunali |
| 14 | Mobilità e trasporto | 1 | Infrastrutture per la mobilità |
| | | 2 | Spazi per la sosta |
| 15 | Commercio | 1 | Esercizi di vicinato e attività commerciali |
| | | 2 | Mercati di quartiere |

1. Servizi Sociali

I servizi sociali presenti sul territorio comunale possono essere divisi in diverse tipologie. In base alla funzione che essi svolgono sono state individuate 4 tipologie, rispettivamente dedicate alla popolazione anziana, ai minori, alla popolazione adulta ed ai disabili.

Di seguito vengono elencate le diverse tipologie di servizio.

SERVIZI SOCIALI PER ANZIANI

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|-----------------------------|------------|----------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 11 | Centro Vari età "Cà del dì" | Garbagnate | via Bolzano 22 |
| 2 | 11 | Centro Diurno Integrato | Garbagnate | via Bolzano 22 |

SERVIZI SOCIALI PER MINORI


| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|--------------------------|---------------|--------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 12 | Centro "Picchio rosso" | S.Maria Rossa | via Ceresio |
| 2 | 12 | Comunità "Heliantus" (P) | Garbagnate | via Volta 98 |

SERVIZI SOCIALI PER ADULTI


Non presenti

SERVIZI SOCIALI PER DISABILI

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|--|---------------|------------------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 14 | Centro diurno disabili "Archimede" | S.Maria Rossa | via Don Mazzolari |
| 2 | 14 | Centro diurno disabili "Comunità Alloggio" - "Le S.C.I.E." | S.Maria Rossa | piazza M. Teresa di Calcutta |
| 3 | 14 | Coperativa "Il grillo parlante" | Garbagnate | via Rimembranze 21 |
| 4 | 14 | Caritas | Garbagnate | via Vismara 27 |
| 5 | 14 | Cooperativa "Due punti a capo" | S.Maria Rossa | via Matteotti |



| Categoria | 1 | Tipo | 1 | Identificativo | 111 |
|---------------------------|------------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Centro Vari età "Cà del dì" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via Bolzano 22 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 14 - mappale n. 37*- 39* | | | | |




| | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | Mq. 2263 | | | |
| N. utenze giornaliere | n. 100 | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | Mq. 1202 | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | Mq. 1061 | | | |
| Anno di ristrutturazione | 2003/2004 | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | BUONO | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | Cortile interno | | | |
| Presenza di verde | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 42 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 2 | | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | | |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | X Manutenzione | Infiltrazioni strutture e copertura in condizioni metereologiche avverse |
| | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | Non soggetto | | | |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Servizi sociali per anziani | Scheda 1 | | |

| Categoria | 1 | Tipo | 1 | Identificativo | 211 |
|---------------------------|------------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Centro Diurno Integrato | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via Bolzano 22 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 14 - mappale n. 37*- 39* | | | | |



| | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | Mq. 2263 | | | |
| N. utenze giornaliere | n. 27 | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 1202 mq | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 1061 mq | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 2003/2004 | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | BUONO | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | Cortile interno, orti per anziani | | | |
| Presenza di verde | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 42 | |
| Proprietà immobiliare | ACCATASTARE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 2 | | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Infiltrazioni, strutture |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDIS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | Non soggetto | | | |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Servizi sociali per anziani | Scheda 2 | | |

| Categoria | 1 | Tipo | 2 | Identificativo | 112 |
|---------------------------|-------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Centro "Picchio Rosso" | | | | |
| Localizzazione ecografica | S. Maria Rossa – via Ceresio | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 36 - mappale n. 328 | | | | |



| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|----|--|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 4503 mq. | | | | |
| N. utenze giornaliere | n. 19 (utenze iscritte n. 121) | | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 2098 mq. | | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 2405 mq. | | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1970 | | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | SUFFICIENTE | | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | Aree verdi, spazio gioco | | | | |
| Presenza di verde | | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | 7 | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 30 | | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | | |
| Grado di fruibilità | 2 | | | | |
| Grado di accessibilità | 2 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--|--|--|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | | | |
| | X | Servizi | Igiene, pulizia, serramenti non conformi | | |
| | X | Manutenzione | Intonaci | | |
| | | Limitazione utenze | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Servizi sociali per minori | Scheda 3 | | |

| Categoria | 1 | Tipo | 3 | Identificativo | 113 |
|---------------------------|------------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Sala prove musicale | | | | |
| Localizzazione ecografica | S. Maria Rossa – via Pasubio n. 33 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 29 - mappale n. 330 | | | | |



| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | Mq. 5143 | | | |
| N. utenze ammp 2009 | n. 297 | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | Mq. 639 | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | Mq. 4504 | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1971 | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | SUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI | | | |
| Presenza di verde | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 100 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 2 | | | |
| Grado di accessibilità | 2 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------------|--|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | Serramenti non conformi | |
| | | Servizi | | |
| | X | Manutenzione | Generale edificio | |
| | | Limitazione utenze | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | X | |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Servizi sociali per adulti | Scheda 4 | | |

| Categoria | 1 | Tipo | 4 | Identificativo | 114 |
|---------------------------|---------------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Centro diurno disabili "Archimede" | | | | |
| Localizzazione ecografica | S. Maria Rossa – via Don Mazzolari 19 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 36 - mappale n. 328 | | | | |




| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | Mq. 1707 | | | |
| N. utenze giornaliere | n. 23 | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | Mq. 717 | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | Mq. 990 | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | Dopo 1976 | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | SUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI | | | |
| Presenza di verde | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 30 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 1 | | | |
| Grado di accessibilità | 2 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Strutture |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | X | | |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Servizi sociali per disabili | Scheda 5 | | |

| Categoria | 1 | Tipo | 4 | Identificativo | 214 |
|---------------------------|--|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Centro diurno disabili "Comunità Alloggio" / Le SCIE | | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa – Piazza Maria Teresa | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 30 - mappale n. 398 | | | | |



| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 1.966 mq | | | |
| N. utenze giornaliere | n. 10 | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 445 mq | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 1520 mq | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 2006 | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | OTTIMO | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | OTTIMO | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | Cortile interno, area verde | | | |
| Presenza di verde | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 46 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 1 | | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------|--|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | | |
| | X | Servizi | Poco sfruttato | |
| | | Manutenzione | | |
| | | Limitazione utenze | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_RESIDENZIALE_COMPLETAMENTO | si | no | in corso |
| CPI | | X | | |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Servizi sociali per disabili | Scheda 6 | | |

| Categoria | 1 | Tipo | 4 | Identificativo | 314 |
|---------------------------|-------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Caritas | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via Vismara 27 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 23 - mappale n. 237 | | | | |



| | | | | |
|---|----------|---------------------------------------|----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | | |
| N. utenze giornaliere | n. varie | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | OTTIMO | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | OTTIMO | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | | | |
| Presenza di verde | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 20 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | | | | |
| Grado di fruibilità | 2 | | | |
| Grado di accessibilità | 2 | | | |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_RESIDENZIALE_COMPLETAMENTO | si | no | in corso |
| CPI | Non soggetto | | | |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Servizi sociali per disabili | Scheda 7 | | |

| Categoria | 1 | Tipo | 4 | Identificativo | 514 |
|---------------------------|-----------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Cooperativa "Due punti a capo" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa – Via Matteotti | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 36 - mappale n. 97 | | | | |



| | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | Mq. 1697 | | | |
| N. utenze giornaliere | | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | Mq. 714 | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | Mq. 983 | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | SUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | Area verde attrezzata | | | |
| Presenza di verde | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | 6 | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 27 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 2 | | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------------------------|--|--|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | | | |
| | | Servizi | | | |
| | X | Manutenzione | Intonaci; tetto da ristrutturare | | |
| | | Limitazione utenze | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | Non soggetto | | | |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Distretto sanitario | Scheda 8 | | |

2. Sanità

Rientrano nella categoria sanità differenti tipologie di servizi, tra cui l'ospedale G. Salvini, strutture di ricovero e cura, strutture ambulatoriali, servizi di medicina di laboratorio, strutture psichiatriche, farmacie, pronto soccorso/intervento, cimiteri, veterinari. In particolare si evidenzia a Garbagnate la presenza di una casa di cura per anziani, 16 strutture ambulatoriali e diverse strutture psichiatriche.

Di seguito vengono elencate le diverse tipologie di servizio.

STRUTTURA OSPEDALIERA

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 21 | Azienda Ospedaliera "Guido Salvini" | Garbagnate | viale Forlanini 95 |

STRUTTURE DI RICOVERO E CURA

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|---------------------------------|------------|--------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 22 | Casa di Riposo "Sandro Pertini" | Garbagnate | via per Cesate 121 |

STRUTTURE AMBULATORIALI

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|------------------------------------|---------------|---------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 23 | Distretto socio sanitario comunale | Garbagnate | via per Cesate |
| 2 | 23 | Pediatria | Garbagnate | via Vittorio Veneto |
| 3 | 23 | Medico generico | Bariana | Via Trieste 68 |
| 4 | 23 | Medico generico | S.Maria Rossa | via Piave 13 |
| 5 | 23 | Medico generico | Garbagnate | via Manzoni 46 |
| 6 | 23 | Medico generico | Garbagnate | via Monza 33 |
| 7 | 23 | Medico generico | S.Maria Rossa | via Villoresi 2 |
| 8 | 23 | Medico generico | Garbagnate | via Milano 6/B |
| 9 | 23 | Medico generico | S.Maria Rossa | via Garibaldi 145 |
| 10 | 23 | Pediatria | S.Maria Rossa | via Galvani 5 |
| 11 | 23 | Medico generico | Garbagnate | via Pergolesi 1 |
| 12 | 23 | Medico generico | S.Maria Rossa | via Isonzo 21 |
| 13 | 23 | Medico generico | Garbagnate | via Roma 1 |
| 14 | 23 | Medico generico | S.Maria Rossa | via Valera 1 |
| 15 | 23 | Medico generico | Garbagnate | via Sempione 10 |
| 16 | 23 | Medico generico | Garbagnate | via Manzoni 28 |
| 17 | 23 | Medico generico | S.Maria Rossa | via Toscana 13 |

SERVIZI DI MEDICINA DI LABORATORIO

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 21 | Azienda Ospedaliera "Guido Salvini" | Garbagnate | viale Forlanini 95 |
| 1 | 23 | Distretto socio sanitario comunale | Garbagnate | via per Cesate |
| 1 | 24 | RELAB Medico dello sport | Garbagnate | via Vismara 68 |

| | | | | |
|---|----|---|------------|----------------------|
| 2 | 24 | CRG Radiologico Polispecialistico | Bariana | via Peloritana |
| 3 | 24 | Centro Medico Polispecialistico San Paolo | Garbagnate | p.zza della Stazione |

STRUTTURE PSICHIATRICHE

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|---|------------|-----------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 25 | Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura | Garbagnate | viale Forlanini |
| 2 | 25 | Centro Psicosociale | Garbagnate | viale Forlanini |
| 3 | 25 | Centro Diurno | Garbagnate | viale Forlanini |
| 4 | 25 | Centro residenziale di terapia psichiatrica | Garbagnate | viale Forlanini |

FARMACIE

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|--|----------------|----------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 26 | Farmacia comunale n° 1 | Garbagnate | via Rimembranze 16 |
| 2 | 26 | Farmacia comunale n° 2 | Garbagnate | viale Milano 144 |
| 3 | 26 | Farmacia comunale n° 3 | S. Maria Rossa | via I Maggio 6 |
| 4 | 26 | Farmacia "Barattela Sergio" | Garbagnate | via Conciliazione 61 |
| 5 | 26 | Farmacia "Bariana Sas di Carlo Loviseti & C" | Bariana | via Monte Nero 137 |
| 6 | 26 | Farmacia "dott. Raineri Dario" | Garbagnate | via Villoresi 2 |
| 7 | 26 | Farmacia Varese | Garbagnate | via Varese 156 |
| 8 | 26 | Farmacia Croceverde | Garbagnate | via per Cesate 64 |

PRONTO SOCCORSO/INTERVENTO


| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|---|----------------|-----------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 27 | Pronto Soccorso Azienda ospedaliera "Guido Salvini" | Garbagnate | viale Forlanini |
| 2 | 27 | Croce Rossa Italiana | S. Maria Rossa | via Matteotti |

CIMITERI


| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 28 | Cimitero di Garbagnate Milanese | S. Maria Rossa | via Signorelli |

VETERINARI

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|---|----------------|---------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 29 | Dott. Marina Lattuada | S. Maria Rossa | via Matteotti 2 |
| 2 | 29 | Associazione Veterinaria dei Dr. Chiesi - Fossati - Plaga | S. Maria Rossa | via J.F. Kennedy 15 |



| Categoria | 2 | Tipo | 6 | Identificativo | 126 |
|---------------------------|---------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Farmacia comunale n.1 | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – via Rimembranze 16 | | | | |
| Localizzazione catastale | | | | | |




| | |
|---|---------------|
| Superficie fondiaria di pertinenza | |
| N. utenze giornaliere | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione dell'immobile | |
| Stato di conservazione delle strutture | |
| Stato di conservazione del verde | |
| Spazi aperti pertinenziali | |
| Presenza di verde | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / |
| Presenza di parcheggi nelle vicinanze | / |
| Proprietà immobiliare | NON VOLTURATO |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE |
| Grado di fruibilità | 2 |
| Grado di accessibilità | 3 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_RESIDENZIALE_COMPLETAMENTO | si | no | in corso |
| CPI | Non soggetto | | | |
| Impianti a norma (specificare) | Di competenza società ASM | | | |
| Barriere architettoniche | | | | |
| Destinazione indicata: | Farmacia | Scheda 2 | | |

| Categoria | 2 | Tipo | 6 | Identificativo | 226 |
|---------------------------|-----------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Farmacia comunale n° 2 | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via Milano 144 | | | | |
| Localizzazione catastale | | | | | |




| | | | | |
|---|----------|---------------------------------------|----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | | |
| N. utenze giornaliere | | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | | | |
| Presenza di verde | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 39 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 2 | | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | | |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_RESIDENZIALE_COMPLETAMENTO | si | no | in corso |
| CPI | Non soggetto | | | |
| Impianti a norma (specificare) | Di competenza società ASM | | | |
| Barriere architettoniche | | | | |
| Destinazione indicata: | Farmacia | Scheda 2 | | |

| Categoria | 2 | Tipo | 6 | Identificativo | 326 |
|---------------------------|------------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Farmacia comunale n° 3 | | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa – Via I Maggio 6 | | | | |
| Localizzazione catastale | | | | | |



| | | | |
|---|----------|---------------------------------------|----|
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | |
| N. utenze giornaliere | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | BUONO | | |
| Stato di conservazione delle strutture | BUONO | | |
| Stato di conservazione del verde | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | | |
| Presenza di verde | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 70 |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | 2 | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_RESIDENZIALE_COMPLETAMENTO | si | no | in corso |
| CPI | Non soggetto | | | |
| Impianti a norma (specificare) | Di competenza società ASM | | | |
| Barriere architettoniche | | | | |
| Destinazione indicata: | Farmacia | Scheda 4 | | |

| Categoria | 2 | Tipo | 8 | Identificativo | 128 |
|---------------------------|---|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Cimitero di Garbagnate Milanese | | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa – Via Fratelli Signorelli | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 31 - mappale n. A – 48 – 49 | | | | |



| | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|-----|
| Superficie fondiaria di pertinenza | Mq. 13332 | | |
| N. utenze giornaliere | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | Mq. 2786 | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1960 | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | BUONO | | |
| Stato di conservazione delle strutture | BUONO | | |
| Stato di conservazione del verde | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | Piazza, parcheggi | | |
| Presenza di verde | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 106 |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | 2 | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Infiltrazioni blocco sud-est; Infiltrazioni loculi interrati; Vialetti campi comuni senza rete di scarico acque meteoriche |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_LIMITE_FASCE_RISPETTO | si | no | in corso |
| CPI | Non soggetto | | | |
| Impianti a norma (specificare) | In parte | | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Cimitero | Scheda 5 | | |

3. Istruzione

Il comune di Garbagnate è dotato di un patrimonio scolastico superiore a 85.000 mq; le diverse attrezzature sono state suddivise in varie tipologie, dagli asili nido fino alle scuole primarie e secondarie, tenendo conto anche di tutte quelle attività che vengono svolte all'interno del plesso scolastico, quali servizi formativi, ludoteche e spazi gioco. Oltre al patrimonio scolastico comunale si nota la presenza, sul territorio comunale, di istituti privati, che contribuiscono a completare la dotazione di strutture per l'istruzione.

Di seguito vengono elencate le diverse tipologie di servizio.

ASILI NIDO, MICRONIDO, NIDO FAMIGLIA

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 31 | Asilo nido di "Via Bolzano" | Garbagnate | via Bolzano 10 |
| 2 | 31 | Asilo nido "Villa Sicilia" | Garbagnate | via Varese 60 |
| 3 | 31 (P) | Asilo nido bilingue "Baby World" | Garbagnate | via Vittorio Veneto 31 |
| 4 | 31 (P) | Micronido "Mecuma" | Garbagnate | via Uboldi |
| 5 | 31 (P) | Micronido "Piccolo Principe" | Garbagnate | via Don Viganò |
| 6 | 31 (P) | Nido famiglia "Fatina Margot" | Garbagnate | via Mafalda 45 |
| 7 | 31 (P) | Nido famiglia "Filastroccole" | Garbagnate | via Forlanini 24 |
| 8 | 31 (P) | Nido famiglia "Filastroccole" | S. Maria Rossa | piazza M. Terese di Calcutta 2 |
| 9 | 31 | Centro Prima Infanzia | Bariana | via Stelvio |

SCUOLE DELL'INFANZIA (MATERNE)

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|---|----------------|---------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 32 | Scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" | Garbagnate | via Bolzano |
| 2 | 32 | Scuola dell'infanzia "La Magnolia" | S. Maria Rossa | via Villoresi |
| 3 | 32 | Scuola dell'infanzia "Arcobaleno" | Garbagnate | via Ugo Foscolo |
| 4 | 32 | Scuola dell'infanzia "Quadrifoglio" | Garbagnate | via Milano |
| 5 | 32 | Scuola dell'infanzia "Arcobaleno" | S. Maria Rossa | via Ceresio |
| 6 | 32 | Scuola dell'infanzia "Quinto Profili" | Bariana | via Stelvio |
| 7 | 32 (P) | Scuola dell'infanzia "Giovanni XIII" | Bariana | p.zza Padre Pizzi 1 |
| 8 | 32 (P) | Scuola dell'infanzia "San Luigi" | Garbagnate | via Roma 10 |
| 9 | 32 (P) | Scuola dell'infanzia "Ing.Rin.Cabella Lattuada" | Garbagnate | via Pasubio 7 |

SCUOLE PRIMARIE

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 33 | Scuola elementare "Karol Wojtyla" | Garbagnate | via Varese |
| 2 | 33 | Scuola elementare "Aldo Moro" | S. Maria Rossa | via Pasubio |
| 3 | 33 | Scuola elementare "Antonio Gramsci" | Garbagnate | via Ceresio |
| 4 | 33 | Scuola elementare "Salvatore Allende" | Garbagnate | via Milano |

| | | | | |
|---|--------|------------------------------------|------------|-------------|
| 5 | 33 | Scuola Elementare "Quinto Profili" | Bariana | via Stelvio |
| 6 | 33 (P) | Scuola elementare "San Luigi" | Garbagnate | via Varese |

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 34 | Scuola secondaria I° grado "Galilei" | Garbagnate | via Villoresi 43 |
| 2 | 34 | Scuola secondaria I° grado "Morante" | Garbagnate | via P.ssa Mafalda 127 |
| 3 | 34 (P) | Scuola secondaria I° grado "S. Luigi" | Garbagnate | via Vismara 2 |

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|--|------------|------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 35 | Istituto statale liceo "Bertrand Russel" | Garbagnate | via San Carlo 19 |

SERVIZI FORMATIVI (alcuni dei servizi rientranti in questa tipologia utilizzano le strutture scolastiche citate nelle tipologie precedenti).

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|--|------------|-----------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 36 | Università della terza età "UTE" | Garbagnate | via San Carlo 19 |
| 2 | 36 | Corsi Restauro "Associazione Culturale Laura Ghirardello" | Garbagnate | via P.ssa Mafalda 127 |
| 3 | 36 | Scuola di musica "Corpo Musicale Santa Cecilia" | Garbagnate | via Villoresi 55 |
| 4 | 36 | Corsi civici di Musica | Garbagnate | via Bolzano |
| 5 | 36 | Scuola di Musica | Garbagnate | via Gran Sasso 12 |
| 6 | 36 | Scuola di Musica Piccola Cooperativa Sociale C.I.M.A.S. (centri interdisciplinari musica e arte) | Bariana | via Chiesa 1 |

SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE


Non presenti

CENTRI SOCIALI E AGGREGATIVI

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|-----------------|------------|----------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 38 | Informa giovani | Garbagnate | via Manzoni 46 |

LUDOTECA E SPAZI GIOCO

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|---------------------------|----------|-------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 39 | Ludoteca – Centro il Sole | Bariana | via Stelvio |



| Categoria | 3 | Tipo | 1 | Identificativo | 131 |
|---------------------------|---|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Asilo nido di "Via Bolzano" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via Bolzano 10 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 14 - PARTE mappale n. 314* - 518* | | | | |



| | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|----|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 3000 Mq | | |
| N. utenze a.a 2009/10 | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | mq. 741 | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | mq. 1582 | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | SUFFICIENTE | | |
| Stato di conservazione delle strutture | BUONO | | |
| Stato di conservazione del verde | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | Area verde, Spazio gioco | | |
| Presenza di verde | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | 8 | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 18 |
| Proprietà immobiliare | ACCATASTARE | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Intonaci esterni |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | Prg_Standards_Aree_P_Esistenti | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio ad uso scolastico | Scheda 1 | | |

| Categoria | 3 | Tipo | 1 | Identificativo | 231 |
|---------------------------|--------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Asilo nido "Villa Sicilia" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via Varese 60 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 15 - mappale n. 336* | | | | |



| | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|----|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 345,75 mq | | |
| N. utenze giornaliere | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | mq. 670 | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | mq. 120 | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | BUONO | | |
| Stato di conservazione delle strutture | BUONO | | |
| Stato di conservazione del verde | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | Aree verdi, Spazio Gioco | | |
| Presenza di verde | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 10 |
| Proprietà immobiliare | VOLTURARE | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | |
| Grado di accessibilità | 2 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Serramenti |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | Prg_Standards_Aree_P_Esistenti | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio ad uso scolastico | Scheda 2 | | |

| Categoria | 3 | Tipo | 2 | Identificativo | 132 |
|---------------------------|---|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – via Bolzano n. 29 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 14 - mappale n. 431-432-433-434 | | | | |



| | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|----|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 3185 mq | | |
| N. utenze a.a. 2009/2010 | n. 94 | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 1003 mq | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 2182 mq | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1982 | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | BUONO | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | |
| Stato di conservazione del verde | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI, SPAZIO GIOCO | | |
| Presenza di verde | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 40 |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | |
| Grado di accessibilità | 2 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Intonaci; guaina copertura |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | Scheda 3 | | |

| Categoria | 3 | Tipo | 2 | Identificativo | 232 |
|---------------------------|---------------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Scuola dell'infanzia "La Magnolia" | | | | |
| Localizzazione ecografica | S. Maria Rossa – via Villoresi n. 103 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 29 - mappale n. 218 | | | | |



| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|----|--|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 5106 mq | | | | |
| N. utenze giornaliere | n. 185 | | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 2098 mq | | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 3080 mq | | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1970 | | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | SUFFICIENTE | | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI, SPAZIO GIOCO | | | | |
| Presenza di verde | | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 20 | | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---|--|--|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | | | |
| | | Servizi | | | |
| | X | Manutenzione | Serramenti; rete scarico acqua giardino insufficiente | | |
| | | Limitazione utenze | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | Scheda 4 | | |

| Categoria | 3 | Tipo | 2 | Identificativo | 332 |
|---------------------------|---|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Scuola dell'infanzia "Lo Scoiattolo" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – via Ugo Foscolo n. 40 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 2 - mappale n. 39-381-458-462-419 | | | | |



| | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 4130 mq | | | |
| N. utenze giornaliere | n. 77 | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 1116 mq | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 3014 mq | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1998 | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | BUONO | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | BUONO | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI, SPAZIO GIOCO | | | |
| Presenza di verde | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 15 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | | |
| Grado di accessibilità | 1 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Controsoffitti, copertura |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | X | | |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | Scheda 5 | | |

| Categoria | 3 | Tipo | 2 | Identificativo | 432 |
|---------------------------|-------------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Scuola dell'infanzia "Quadrifoglio" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – via Milano n. 125 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 32 - mappale n. 66 | | | | |



| | | |
|---|----------|---|
| Superficie fondiaria di pertinenza | COMUNALE | 2918 mq |
| N. utenze giornaliere | | n. 70 |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | | 861 mq |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | 2057 mq |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | | 1972 |
| Stato di conservazione dell'immobile | | SUFFICIENTE |
| Stato di conservazione delle strutture | | SUFFICIENTE |
| Stato di conservazione del verde | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | AREE VERDI, SPAZIO GIOCO |
| Presenza di verde | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze + di 50 |
| Proprietà immobiliare | | COMUNALE |
| Gestione del servizio a cura di | | COMUNALE |
| Grado di fruibilità | | 3 |
| Grado di accessibilità | | 2 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|------------------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Intonaco esterno; Serramenti |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | Scheda 6 | | |

| Categoria | 3 | Tipo | 2 | Identificativo | 532 |
|---------------------------|-----------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Scuola dell'infanzia "Arcobaleno" | | | | |
| Localizzazione ecografica | S. Maria Rossa – via Ceresio | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 36 - mappale n. 95-96 | | | | |



| | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--|--|----|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 4503 mq | | | | |
| N. utenze giornaliere | n. 126 | | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 2098 mq | | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 2405 mq | | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1970 | | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | INSUFFICIENTE | | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI, SAZIO GIOCO | | | | |
| Presenza di verde | | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | 7 | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | | | 30 |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | | | |
| Grado di accessibilità | 2 | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Intonaci, coperture marmo coprimano; Rete scarico acqua giardino insufficiente; Serramenti |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | Scheda 7 | | |

| Categoria | 3 | Tipo | 2 | Identificativo | 632 |
|---------------------------|---------------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Scuola dell'infanzia "Quinto Profili" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Bariana – via Stelvio n. 10 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 12 - mappale n. 123 | | | | |



| | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 8033 mq | | | |
| N. utenze giornaliere | n. 76 | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 2590 mq | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 5443 mq | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1990 | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | INSUFFICIENTE GRAVE | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI, SPAZIO GIOCO | | | |
| Presenza di verde | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | 24 | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 50 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | X | Servizi | Servizi igienici |
| | | Manutenzione | |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | Scheda 8 | | |

| Categoria | 3 | Tipo | 3 | Identificativo | 133 |
|---------------------------|-----------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Scuola elementare "Karol Wojtyła" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – via Varese n. 41 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 23 - mappale n. 176 | | | | |



| | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 15943 mq | | | |
| N. utenze giornaliere | n. 515 | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 525 mq | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 13836 mq | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1959 | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | BUONO | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI, ORTI, CAMPO PALLAVOLO | | | |
| Presenza di verde | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | 19 + 1 | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 39 + 3 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--|--|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | | |
| | | Servizi | | |
| | X | Manutenzione | Serramenti aule e direzione non conformi | |
| | | Limitazione utenze | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | Scheda 9 | | |

| Categoria | 3 | Tipo | 3 | Identificativo | 233 |
|---------------------------|------------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Scuola elementare "Aldo Moro" | | | | |
| Localizzazione ecografica | S. Maria Rossa – via Pasubio n. 33 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 29 - mappale n. 330 | | | | |



| | | | | |
|---|------------------|---------------------------------------|-----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 8107 mq | | | |
| N. utenze giornaliere | n. 225 | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 1669 mq | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 6438 mq | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1971 | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | SUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI, ORTI | | | |
| Presenza di verde | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 100 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | | |
| Grado di accessibilità | 2 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---|
| Carenze note in termini di: | X | Spazi | Spazi gioco |
| | X | Servizi | Attrezzature sportive esterne, bagni da ristrutturare |
| | X | Manutenzione | Intonaci piano interrato, serramenti |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | Scheda 10 | | |

| Categoria | 3 | Tipo | 3 | Identificativo | 333 |
|---------------------------|------------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Scuola elementare "A. Gramsci" | | | | |
| Localizzazione ecografica | S. Maria Rossa – via Ceresio n. 32 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 36 - mappale n. 328 | | | | |




| | | | |
|---|------------------|---------------------------------------|----|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 7702 mq | | |
| N. utenze giornaliere | n. 139 | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 2808 mq | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 4900 mq | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | Dopo 1976 | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | INSUFFICIENTE | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | |
| Stato di conservazione del verde | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI, ORTI | | |
| Presenza di verde | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 30 |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | |
| Grado di accessibilità | 2 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | X | Servizi | Attrezzature sportive esterne |
| | X | Manutenzione | Completamento recinzione |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | Scheda 11 | | |

| Categoria | 3 | Tipo | 3 | Identificativo | 433 |
|---------------------------|--------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Scuola elementare "S. Allende" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – via Milano | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 32 - mappale n. 228 | | | | |



| | | | | |
|---|------------------|---------------------------------------|----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 8160 mq | | | |
| N. utenze giornaliere | n. 118 | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 1745 mq | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 6864 mq | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1973 | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | BUONA | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | BUONA | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI, ORTI | | | |
| Presenza di verde | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 64 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | X | Servizi | Attrezzature sportive esterne |
| | X | Manutenzione | Intonaci piano interrato; Serramenti |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | Scheda 12 | | |

| Categoria | 3 | Tipo | 3 | Identificativo | 533 |
|---------------------------|------------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Scuola elementare "Quinto Profili" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Bariana – via Stelvio n. 10 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 12 - mappale n. 123 | | | | |



| | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 8033 mq | | | |
| N. utenze giornaliere | n. 175 | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 2590 mq | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 5443 mq | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1990 | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | INSUFFICIENTE GRAVE | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI, ORTI, SPAZIO GIOCO | | | |
| Presenza di verde | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | 24 | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 50 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|------------------|--|
| Carenze note in termini di: | X | Spazi | Sovraffollamento | |
| | | Servizi | | |
| | | Manutenzione | | |
| | | Limitazione utenze | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | Scheda 13 | | |

| Categoria | 3 | Tipo | 4 | Identificativo | 134 |
|---------------------------|--------------------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Scuola media "Galilei" | | | | |
| Localizzazione ecografica | S. Maria Rossa – via Villoresi n. 43 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 29 - mappale n. 5 – 6 – 7 | | | | |



| | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 16173 mq | | | |
| N. utenze giornaliere | n. 297 | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 3425 mq | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 12747 mq | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1971 | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | INSUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | | |
| Stato di conservazione del verde | | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI, ORTI, SPAZI GIOCO | | | |
| Presenza di verde | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | 25 | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 49 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | | |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | Scheda 14 | | |

| Categoria | 3 | Tipo | 4 | Identificativo | 234 |
|---------------------------|---|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Scuola media "E. Morante" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – via Mafalda n. 127 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 14 - mappale n. 31-32-429-430-431-432-433-434-453-454 | | | | |



| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----|
| Superficie fondiaria di pertinenza | 13630 mq | | |
| N. utenze giornaliere | n. 472 | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | 4786 mq | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | 8578 mq | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1978 | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | BUONO | | |
| Stato di conservazione delle strutture | SUFFICIENTE | | |
| Stato di conservazione del verde | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | AREE VERDI, ORTI, SPAZI GIOCO | | |
| Presenza di verde | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 100 |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | 3 | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Ammaloramento intonaci; Copertura palestra, auditorium. |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Edificio scolastico | Scheda 15 | | |

4. Cultura

Le attrezzature e i servizi culturali del comune di Garbagnate sono stati suddivisi in varie tipologie, includono le biblioteche, i cinema e auditorium, le sedi espositive e le sedi delle associazioni.

Di seguito vengono elencate le diverse tipologie di servizio.

BIBLIOTECHE

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|--|------------|--------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 41 | Biblioteca comunale "Corte Valenti" | Garbagnate | via Monza 12 |
| 2 | 41 | Distaccamento biblioteca "Centro Polifunzionale il Sole" | Bariana | via Stelvio |

CINEMA – AUDITORIUM

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 42 | Cine Teatro Italia | Garbagnate | via Varese 29 |
| 2 | 42 | Cinema auditorium San Luigi | Garbagnate | via Vismara 2 |
| 3 | 42 | Cinema all'aperto "Corte Valenti" | Garbagnate | via Monza |
| 4 | 42 | Sala Prove Musicale | S. Maria Rossa | via Pasubio |

SEDI ESPOSITIVE

Le sale espositive sono presenti in edifici comunali multifunzionali destinati ad accogliere diverse attività, in quanto dotati di spazi idonei per l'organizzazione di mostre ed eventi espositivi in generale.

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|---|----------------|---------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 43 | Museo Etnografico "Siolo" | S. Maria Rossa | piazza del Lavatoio |
| 2 | 43 | Centro riunioni "Cardellino" | S. Maria Rossa | via Villoresi |
| 3 | 43 | Villa Gianotti (sala consiliare) | Garbagnate | via Milano |
| 4 | 43 | Sala espositiva biblioteca comunale "Corte Valenti" | Garbagnate | via Monza |


SEDI DI ASSOCIAZIONI CULTURALI

Sono diverse le associazioni che hanno sede presso la casa delle associazioni di Via Canova, 45. Queste sono state individuate con codice identico in quanto utilizzano lo stesso edificio.

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|--|----------------|--------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 44 | Associazione Ivoriani Residenti in Europa | Garbagnate | via Varese 1 |
| 2 | 44 | Associazione Quartiere Groane 98 | Garbagnate | via per Cesate 100 |
| 3 | 44 | Circolo Culturale Calabrese | S. Maria Rossa | via Isonzo 23 |
| 3 | 44 | Gruppo Folcloristico "I Lumaricchi" | Garbagnate | via Isonzo 23 |
| 4 | 44 | Circolo Culturale Siciliano | Garbagnate | via Milano 9 |
| 5 | 44 | Coro polifonico "Nuova Corale S. Ambrogio" | Garbagnate | via Gran Sasso 12 |
| 5 | 44 | Sede "Movimento per la vita" | Garbagnate | via Gran Sasso 12 |
| 6 | 44 | Associazione Filatelica Numismatica delle Groane | S. Maria Rossa | via Canova 45 |

| | | | | |
|----|----|--|----------------|------------------------|
| 6 | 44 | Arte figurativa "Associazione Garbagnate Arte" | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | Promozione Musicale "Associazione La Città Sonora" | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | Associazione Sordi Groane Garben | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | Circolo culturale Antonio Gramsci | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | Gruppo Fotografico Garbagnatese | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | A.I.D.O. Garbagnate Milanese | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | Associazione Famiglie Disabili Garbagnatesi A.F.A.DI.G. | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | A.D.M.O. Garbagnate Milanese | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | Associazione nazionale mutilati e invalidi civili A.N.M.I.C. | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro A.N.M.I.L. | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra A.N.M.I.G. | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | Associazione "Porte Sempre Aperte" | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | G.A.O. Gruppo amatori ornitologici | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | WWF Italia | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | Amico Animale ONLUS | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | A.N.E.D. Ass. Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | A.N.P.I. Ass. Nazionale Partigiani d'Italia | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | F.V.I.L. Federazione Italiana Volontari della Libertà | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | A.N.C.R. Ass. Nazionale Combattenti e Reduci | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 6 | 44 | Federazione Italiana della Caccia F.I.D.C. | S. Maria Rossa | via Canova 45 |
| 7 | 44 | Coro polifonico "Coro Musica Viva" | Garbagnate | via P.ssa Mafalda 48 |
| 7 | 44 | Coro Musica Viva | Garbagnate | via P.ssa Mafalda 48 |
| 8 | 44 | Fugular Furlan | Garbagnate | p.zza del Santuario 15 |
| 8 | 44 | A.V.I.S. Garbagnate Milanese | Garbagnate | p.zza del Santuario 15 |
| 9 | 44 | Gruppo Astrofili Groane (GAG) | Garbagnate | via Monte Rosa 8 |
| 10 | 44 | Compagnia Teatrale "I Sognattori" | Garbagnate | via Varese 29 |
| 10 | 44 | Associazione "Arte Danza Teatro Italia" | Garbagnate | via Varese 29 |
| 11 | 44 | Progetti Culturali "Il Poliedro" | Garbagnate | via Milano 27 |
| 12 | 44 | La Familia di Baciocch da Garbagnàa | Garbagnate | via Rimembranze 15 |
| 13 | 44 | Aggregazione "La Paglia" | Bariana | via Trieste 86 |
| 14 | 44 | Circolo Culturale Ricreativo Oscar | Bariana | largo S. Giuseppe A. |
| 15 | 44 | Comitato Concorso Musicale "Sara Preatoni" | Garbagnate | via Marconi 24 |
| 16 | 44 | Sede "Comitato Commercianti Garbagnatesi" | Garbagnate | via Manzoni |
| 17 | 44 | "ACLI" Garbagnate Milanese | Garbagnate | via Varese 25 |
| 18 | 44 | Club Alpino Italiano C.A.I. | S. Maria Rossa | via Villorresi 32 |
| 19 | 44 | Sede Scout "AGESCI Garbagnate" | Garbagnate | via Volta 98 |
| 20 | 44 | Associazione "Diabetici provincia di Milano" | Garbagnate | via Forlanini 121 |

| | | | | |
|----|----|--|----------------|-----------------------|
| 20 | 44 | Associazione "Presenza Amica" | Garbagnate | viale Forlanini 121 |
| 20 | 44 | DIANOVA | Garbagnate | viale Forlanini 121 |
| 20 | 44 | Associazione Volontari Ospedalieri A.V.O. | Garbagnate | viale Forlanini 121 |
| 20 | 44 | Associazione PRE.DI.CA | Garbagnate | viale Forlanini 121 |
| 20 | 44 | Associazione Salute DONNA | Garbagnate | viale Forlanini 121 |
| 21 | 44 | Associazione "Auser Incontri" | S. Maria Rossa | via Canova 49 |
| 22 | 44 | Sede gruppo "UNITALSI" | Garbagnate | via Gran Sasso 8 |
| 23 | 44 | Sede associazione "LIONS CLUB" | S. Maria Rossa | via Garibaldi 42 |
| 24 | 44 | Comitato "Al di là dell'amore" | Garbagnate | via Bolzano 22 |
| 25 | 44 | Associazione "ZANZIBAR nel pallone e non solo" | Bariana | via Europa 7 |
| 26 | 44 | Croce Rossa Italiana CRI | S. Maria Rossa | via Matteotti 12 |
| 27 | 44 | Sede "Comitato Aria Pura" | Garbagnate | via P.ssa Mafalda 150 |
| 28 | 44 | Associazione culturale "Laura Ghilardello" | Garbagnate | via Petrarca 5 |
| 29 | 44 | Associazione culturale per la Danza "Arabesque" | S. Maria Rossa | via Isonzo 16 |
| 30 | 44 | Rotary Club "Garbagnate Groane" | Garbagnate | via Gavinana 6 |
| 31 | 44 | Azione Cattolica | Garbagnate | p.zza della Chiesa |
| 32 | 44 | Centro Italiano Femminile C.I.F. | Garbagnate | via Vismara 61 |
| 33 | 44 | Movimento Terza Età | Garbagnate | via Pergolesi 3 |
| 34 | 44 | Associazione Sportiva Azzurra | Garbagnate | via Manzoni 19 |
| 35 | 44 | Fulgor 86 | S. Maria Rossa | via Villorosi |
| 36 | 44 | Garbagnate nuoto | Bariana | via Montenero 15 |
| 37 | 44 | Gruppo sportivo garbagnatese | Garbagnate | via Milano 60 |
| 38 | 44 | Associazione La Fametta | Garbagnate | via Fametta 50 |
| 39 | 44 | O.S.L. Basket | Garbagnate | via Gran Sasso 6 |
| 40 | 44 | "Comitato Parenti e Amici Casa di Riposo Sandro Pertini" | Garbagnate | via Per Cesate 121 |
| 41 | 44 | Garbagnate Futura | Garbagnate | via P.ssa Mafalda 139 |



| Categoria | 4 | Tipo | 1 | Identificativo | 141 |
|---------------------------|--|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Biblioteca comunale "Corte Valenti" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via Monza 12 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 24 - mappale n. 79 – 80 – X2 | | | | |




| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | Mq. 5840 | | | |
| N. utenze giornaliere | | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | Mq. 1921 | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | Mq. 3919 | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1988 | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | BUONO | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | BUONO | | | |
| Stato di conservazione del verde | BUONO | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | Piazzetta in autobloccanti | | | |
| Presenza di verde | Aree verdi, aiuole | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 32 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 2 | | | |
| Grado di accessibilità | 2 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---|--|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | | |
| | | Servizi | | |
| | X | Manutenzione | Serramenti e tapparelle; infiltrazioni nuovi uffici | |
| | | Limitazione utenze | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | X | |
| Impianti a norma (specificare) | Ante 1990 | | X | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Biblioteca | Scheda 1 | | |

| Categoria | 4 | Tipo | 1 | Identificativo | 241 |
|---------------------------|--|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Distaccamento biblioteca "Bariana in centro" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Bariana – Via Stelvio | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 12 - mappale n. 97 – 240 – 242 – 218 - 220 | | | | |



| | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|----|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | Mq. 5.000 | | | |
| N. utenze giornaliere | | | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | Mq. 140 | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | Mq. 4.466 | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 2009 - 2010 | | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | NUOVO | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | NUOVO | | | |
| Stato di conservazione del verde | NUOVO | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | Giardino | | | |
| Presenza di verde | Giardino - piantumazione | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 55 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 1 | | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | | |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------|----|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | X | | |
| Impianti a norma (specificare) | | X | | |
| Barriere architettoniche | | X | | |
| Destinazione indicata: | Distaccamento Biblioteca B.I.C. Bariana in Centro | Scheda 2 | | |

5. Sport

Le attrezzature sportive presenti sul territorio comunale sono direttamente proporzionali alle utenze che svolgono attività sportiva. Sono infatti numerose le società sportive esercenti sul territorio comunale, in particolare i servizi di tipo sportivo possono essere suddivisi in tre tipologie: centri polivalenti, impianti sportivi e piscine. Si precisa che alcune delle strutture elencate di seguito sono comprese all'interno di edifici scolastici, i quali mettono a disposizione spazi per la pratica sportiva in orari e giorni differenti, a seconda delle attività in atto.

Di seguito vengono elencate le diverse tipologie di servizio.

CENTRI POLIVALENTI

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 51 | Centro Sportivo Comunale* | Bariana | via Montenero 15 |
| 2 | 51 | Palestra polivalente "A. Gramsci" | S. Maria Rossa | via Ceresio |
| 3 | 51 | Palestra polivalente "Via Varese" | Garbagnate | via Varese |
| 4 | 51 | Palestra polivalente "S. Allende" | S. Maria Rossa | via Milano 125 |
| 5 | 51 | Palestra polivalente "E. Morante" | Garbagnate | via P.ssa Mafalda |
| 6 | 51 | Palestra polivalente "G. Galilei" | S. Maria Rossa | via Villorosi |
| 7 | 51 | Sporting Club | Garbagnate | via Milano 166 |


*Comprende: pista di atletica – campi da tennis – palestra polivalente – palestra ginnica – piscina coperte e scoperta – skate park.

IMPIANTI SPORTIVI

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 52 | Campo da calcio "Quadrifoglio" | Garbagnate | via Nazario Sauro |
| 2 | 52 | Campo da calcio "Le Querce" | S. Maria Rossa | via Kennedy |
| 3 | 52 | Campo da calcio/rugby "Groane" | Garbagnate | via dei Pioppi |
| 4 | 52 | Palestra ginnica "A. Moro" | S. Maria Rossa | via Pasubio |
| 5 | 52 | Palestra ginnica "Quinto Profili" | Bariana | via Stelvio |
| 6 | 52 | La Fametta (pesca sportiva) | Garbagnate | via Fametta |
| 7 | 52 | Pesca ALCA (pesca sportiva) | S. Maria Rossa | via Marietti |
| 8 | 52 | Campo da bocce (Bocciofila San Carlo) | Bariana | via Stelvio |
| 8 | 52 | Tennis (chalet San Carlo) | Bariana | via Stelvio |
| 9 | 52 | Bowling | Garbagnate | via Peloritana |
| 10 | 52 | Ippica (equitazione) | Garbagnate | via Milano 166 |
| 10 | 52 | Tennis (sportime) | Garbagnate | via Milano 166 |
| 11 | 52 | Palestra fitness (Maxiform) | S. Maria Rossa | via Canova 44 |
| 12 | 52 | Palestra fitness (Energym) | Garbagnate | via per Cesate 100 |
| 13 | 52 | Palestra fitness (New Gym) | Garbagnate | via P.ssa Mafalda 15 |
| 14 | 52 | Palestra fitness (Living Wellness) | Garbagnate | via Zenale |
| 15 | 52 | Campo da calcio Oratorio S. Luigi | Garbagnate | via Vismara |
| 16 | 52 | Campo da calcio Oratorio S. Carlo | Bariana | p.zza S. G. Artigiano |

PISCINE

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|-----------------------|----------|----------------------|-----------------|------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 53 | Piscina Comunale | Bariana | via Montenero 15 |




| Categoria | 5 | Tipo | 1 | Identificativo | 151 |
|---------------------------|---|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Centro sportivo comunale | | | | |
| Localizzazione ecografica | Bariana – Via Montenero 15 | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 22 - PARTE mappale n. 54 – 56 – 24 – 25 – 28 - 29 | | | | |



| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----|
| Superficie fondiaria di pertinenza | mq. 54.580 | | |
| Campo calcio + Pista atletica | mq. 14.129 | | |
| Campo da calcio sterrato | mq. 4.964 | | |
| Campi calcetto/tennis (n.2) | mq. 1.295 | | |
| Piscina esterna | mq. 506 | | |
| Palestra | mq. 110 | | |
| Skatepark | mq. 651 | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | mq. 30.000 | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 1975 | | |
| Stato di conservazione generale dell'immobile all'esterno | SUFFICIENTE | | |
| Stato di conservazione generale dell'immobile all'interno | SUFFICIENTE | | |
| Campo calcio + Pista atletica | BUONO | | |
| Campo da calcio sterrato | SUFFICIENTE | | |
| Campi calcetto/tennis (n.2) | OTTIMO | | |
| Piscina (esterna e interna) | SUFFICIENTE | | |
| Palestra | SUFFICIENTE | | |
| Skatepark | BUONO | | |
| Bar | SUFFICIENTE | | |
| Spazi aperti pertinenziali | SUFFICIENTE | | |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo | Spazio gioco, tavolo ping-pong | | |
| Presenza di verde | Aree verdi d'arredo, aiuole | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 146 |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|----------|
| Grado di fruibilità | | 2 | | |
| Grado di accessibilità | | 3 | | |
| Carenze note in termini di: | | Spazi | | |
| | X | Servizi | Piscine | |
| | X | Manutenzione | Intonaci; pavimentazioni; rete idrica da ripristinare; antincendio; torri faro campo calcio 11; serramenti | |
| | | Limitazione utenze | | |
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | si | no | in corso |
| CPI | | | | X |
| Impianti a norma (specificare) | | | | X |
| Barriere architettoniche | | | | X |
| Destinazione indicata: | Centro sportivo polivalente | Scheda 1 | | |

| Categoria | 5 | Tipo | 2 | Identificativo | 252 |
|---------------------------|--|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Campo da calcio "Le Querce" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa – Viale J.F. Kennedy | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 36 - mappale n. 330 e 286 parte – 118 – 117 – 80 – 127 – 156 | | | | |



| | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Superficie fondiaria di pertinenza | mq. 10.077 | | |
| Dimensioni attrezzature sportive - Campo da calcio | mq. 5.000 | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | mq. 5.077 | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | 2009 - 2010 | | |
| Stato di conservazione delle strutture | | | |
| | Campo calcio | OTTIMO | |
| | Spogliatoi | OTTIMO | |
| | Magazzino | OTTIMO | |
| | Infermeria | OTTIMO | |
| Spazi aperti pertinenziali | OTTIMO | | |
| Presenza di attrezzature d'arredo | Panchine, cestini, lampioni | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 50 |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | |
| Grado di fruibilità | 2 | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | |
| Carenze note in termini di: | Spazi | | |
| | Servizi | | |
| | Manutenzione | | |
| | Limitazione utenze | | |
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDIS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Campo da calcio | | Scheda 2 |

| Categoria | 5 | Tipo | 2 | Identificativo | 352 |
|---------------------------|-----------------------------|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Campo da calcio "Groane" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via dei Pioppi | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 7 - mappale n. 13 | | | | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|----|--|--|
| Superficie fondiaria di pertinenza | mq. 9.600 | | | | |
| Dimensioni attrezzature sportive - Campo da calcio | mq. 4.500 | | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | mq. 5.100 | | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | | | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | | | | | |
| | Campo calcio | DISCRETO | | | |
| | Spogliatoi | BUONO | | | |
| | Magazzino | BUONO | | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | | | | |
| Presenza di attrezzature d'arredo | Panchine, cestini, lampioni | | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 60 | | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | | |
| Grado di fruibilità | 2 | | | | |
| Grado di accessibilità | 3 | | | | |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDDS_AREE_P_ESISTENTI | | | |
| Destinazione indicata: | Campo da calcio | | | Scheda 3 |

| Categoria | 5 | Tipo | 2 | Identificativo | 152 |
|---------------------------|---|------|---|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Campo da calcio "Q. Quadrifoglio" | | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via N. Sauro | | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 32 - mappale n. 5 parte – 108 – 109 – 218 - 219 | | | | |



| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-----|----------|
| Superficie fondiaria di pertinenza | mq. 5.647 | | | |
| Dimensioni attrezzature sportive - Campo da calcio | mq. 4.050 | | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | mq. 1.597 | | | |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | | | | |
| Stato di conservazione delle strutture | | | | |
| | Campo calcio | BUONO | | |
| | Spogliatoi | BUONO | | |
| | Magazzino | BUONO | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | | | |
| Presenza di attrezzature d'arredo | Panchine, cestini, lampioni | | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | / | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | 200 | |
| Proprietà immobiliare | COMUNALE | | | |
| Gestione del servizio a cura di | COMUNALE | | | |
| Grado di fruibilità | 2 | | | |
| Grado di accessibilità | 2 | | | |
| Carenze note in termini di: | Spazi | | | |
| | Servizi | | | |
| | Manutenzione | | | |
| | Limitazione utenze | | | |
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | | |
| Destinazione indicata: | Campo da calcio | | | Scheda 4 |

6. Verde

Le aree verdi presenti nel territorio comunale sono state oggetto di una meticolosa distinzione e sono state suddivise in differenti tipologie. Alla scala sovra locale è presente il Parco Regionale delle Groane, con una superficie di circa 272 ha, risorsa ambientale che occupa uno spazio pari al 30% della superficie territoriale. Le altre aree verdi sono state suddivise in base al tipo di funzione che svolgono nella composizione della città, al fine di valutare l'effettiva fruibilità ed accessibilità alle aree verdi. In particolare sono state individuate 9 tipologie di aree verdi, il Parco delle Groane, i parchi urbani, le aree verdi di quartiere, le aree di forestazione urbana (in gran parte comprese nel Parco delle Groane), le aree verdi di arredo complementari ad altre strutture (verde di arredo di piazze, asili, scuole), le aree verdi di arredo a strade e parcheggi (verde degli spartitraffico, delle rotatorie, degli ampi parcheggi), sono stati individuati anche i filari alberati, gli orti urbani e le aree incolte, poste ai margini dell'urbanizzato.

PARCHI TERRITORIALI

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|------------------------------|------------|-----------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 61 | Parco Regionale delle Groane | Garbagnate | |

PARCHI URBANI


| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 62 | Giardino delle Magnolie | Garbagnate | via Rimembranze |
| 2 | 62 | Parco delle Betulle | Garbagnate | via Varese/Roma |
| 3 | 62 | Parco via Monviso | S. Maria Rossa | via Monviso |
| 4 | 62 | Parco dei Pini | S. Maria Rossa | via Villoresi |
| 5 | 62 | Parco della Serenella | Garbagnate | via Serenella |
| 6 | 62 | Parco dei Sorbi | Bariana | via Europa |
| 7 | 62 | Parco del Sole | Bariana | via Montenero/Europa |
| 8 | 62 | Parco della Cometa | Garbagnate | via Vismara |
| 9 | 62 | Parco degli Allori | S. Maria Rossa | via Gobetti |
| 10 | 62 | Parco XXV Aprile | Bariana | via Falcone |
| 11 | 62 | Parco dei Pioppi | Garbagnate | via dei Pioppi |
| 12 | 62 | Parco degli Abeti | Garbagnate | via Roma |
| 13 | 62 | Parco Claudio Marovelli | S. Maria Rossa | via Monviso |
| 14 | 62 | Parco della Pace | S. Maria Rossa | via Pasubio |
| 15 | 62 | Parco dei Gelsi | S. Maria Rossa | via Tiziano/Gobetti |
| 16 | 62 | Parco dei Bambini | Garbagnate | via Bolzano |
| 17 | 62 | Parco Le Querce | S. Maria Rossa | via Don Mazzolari |
| 18 | 62 | Parco dei Salici | Garbagnate | via U. Foscolo |
| 19 | 62 | Parco Villa Gianotti | Garbagnate | via Milano |
| 20 | 62 | Parco del Bosco | Bariana | via Valera |
| 21 | 62 | Parco dell'Agrifoglio | Garbagnate | via N. Sauro |
| 22 | 62 | Parco del Cimitero | S. Maria Rossa | via Signorelli/Canova |
| 23 | 62 | Parco del Quadrifoglio | Garbagnate | via N. Sauro |

VERDE DI QUARTIERE

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|---|----------------|---------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 63 | Area verde di via Cabella (attr.) | Garbagnate | via Cabella/Vismara |
| 2 | 63 | Area verde di via Volta (attr.) | Garbagnate | via Volta |
| 3 | 63 | Area verde di via Serenella (attr.) | Garbagnate | via Serenella |
| 4 | 63 | Area verde di via Sempione | Garbagnate | via Sempione |
| 5 | 63 | Area verde Signorelli -Toscana (attr.) | S. Maria Rossa | via Signorelli |
| 6 | 63 | Area verde di via Monviso | S. Maria Rossa | via Monviso |
| 7 | 63 | Area verde di via Don Mazzolari (attr.) | S. Maria Rossa | via Don Mazzolari |
| 8 | 63 | Area verde di via Basento/Brenta | S. Maria Rossa | via Basento/Brenta |
| 9 | 63 | Area verde di Via M. Corrado (attr.) | Garbagnate | via M. Corrado |
| 10 | 63 | Area verde via U. Foscolo | Garbagnate | via U. Foscolo |
| 11 | 63 | Area verde Europa/Cadore | Bariana | via Europa/Cadore |
| 12 | 63 | Area verde Battisti/Montenero | Bariana | via Battisti |
| 13 | 63 | Area verde "Residenza Corte Lombarda" | Bariana | via Valera |
| 14 | 63 | Area verde interna Siolo (attr.) | S. Maria Rossa | p.zza Lavatoio |
| 15 | 63 | Area verde via Volta | Garbagnate | via Volta |
| 16 | 63 | Area verde pedonale Milano/Firenze (attr.) | Garbagnate | via Milano/Firenze |
| 17 | 63 | Area verde via Cellini | S. Maria Rossa | via Cellini |
| 18 | 63 | Area verde via Per Cesate (attr.) | Garbagnate | via Per Cesate |
| 19 | 63 | Area verde Monviso/Don Mazzolari | S. Maria Rossa | via Don Mazzolari |
| 20 | 63 | Area verde pedonale Toscana | S. Maria Rossa | via Toscana |
| 21 | 63 | Area verde via del lavoro/Ticino | Bariana | via Ticino |
| 22 | 63 | Area verde Ponte C. Battisti | Bariana | via C. Battisti |
| 23 | 63 | Area verde via Trieste | Bariana | via Trieste |
| 24 | 63 | Area verde via Signorelli | S. Maria Rossa | via Signorelli |
| 25 | 63 | Area verde lungo via I° Maggio | S. Maria Rossa | via I° Maggio |
| 26 | 63 | Area verde nuova residenza | S. Maria Rossa | via I° Maggio |
| 27 | 63 | Area verde collegamento Siolo parco Le Querce | S. Maria Rossa | via C. Siolo |

ORTI URBANI

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|----------------------------|----------------|---------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 68 | Orti urbani di Via Fametta | Garbagnate | via Fametta |
| 2 | 68 | Orti urbani di Siolo | S. Maria Rossa | via Cascina Siolo |
| 3 | 68 | Orti urbani di Bariana | Bariana | via Cesare Battisti |
| 4 | 68 | Orti urbani di via Toti | Garbagnate | via Toti |



| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 162 |
|---------------------------|------------------------------|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | "Parco delle Magnolie" | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate Via Rimembranze | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 16 – mappale n. 95 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | mq. 2717 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | SUFFICIENTE |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | SPAZI GIOCO BAMBINI |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO (divieto di ingresso) |
| Presenza del "Chiosco - Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | NO |
| Proprietà (accatastamento) | Comune di Garbagnate Milanese |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 2 |
| Grado di visibilità | 1 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 1 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 262 |
|---------------------------|-------------------------------|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | "Parco delle Betulle" | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate Via Varese/Roma | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 14 – mappale n. 335 | | | |




| | |
|--|---|
| Superficie | mq. 4310 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | SUFFICIENTE |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | NO |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco - Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | Comune di Garbagnate Milanese |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 1 |
| Grado di fruibilità | 2 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | X Manutenzione | WC (rimuovere); Pista pattinaggio |
| | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 2 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 362 |
|---------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | "Parco di Via Monviso" | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa - Via Monviso | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 28 – mappale n. 434 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | mq. 2466 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | OTTIMO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | SPAZI GIOCO |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco - Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | Comune di Garbagnate Milanese |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 2 |
| Grado di visibilità | 2 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 3 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 462 |
|---------------------------|--|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | "Parco dei Pini" | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa - Via Villoresi | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 29 – mappale n. 13-11-162-259-163-260-12-161-209-257-258 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | mq. 5216 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | SPAZI GIOCO/ANFITEATRO |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco - Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | ACCATASTARE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | | Manutenzione | |
| | X | Limitazione utenze | Barriere arch. per disabili |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 4 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 562 |
|---------------------------|--|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | "Parco della Serenella" | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate - Via Serenella | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 24 – mappale n. 740 e parte di 293-296-298-299-338-339-341-342 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | mq. 13146 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | GIOCHI/CAMPI CALCIO, TENNIS, PALLACANESTRO |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | SI |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | Comune di Garbagnate Milanese |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 2 |
| Grado di fruibilità | 2 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Campo da bocce |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDIS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 5 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 662 |
|---------------------------|---|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | "Parco dei Sorbi" | | | |
| Localizzazione ecografica | Bariana - Via Europa | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 11 – mappale n. 132 parte – 35 parte – 60 parte | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | mq. 6800 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | OTTIMO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | SPAZIO GIOCHI |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco - Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | Comune di Garbagnate Milanese |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | | Manutenzione | |
| | X | Limitazione utenze | Rampe per disabili |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 6 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 762 |
|---------------------------|----------------------------------|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | "Parco del Sole" | | | |
| Localizzazione ecografica | Bariana - Via Europa / Montenero | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 12 – mappale n. 97 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | mq. 5200 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | OTTIMO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | CAMPO PALLAVOLO |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | NO |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco - Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | Comune di Garbagnate Milanese |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | X | Servizi | Panchine, cestini rifiuti |
| | | Manutenzione | |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 7 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 862 |
|---------------------------|---|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | "Parco della Cometa" | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate - Via Vismara | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 23 – mappale n. 376-377-378-379-380-160 | | | |




| | |
|--|---|
| Superficie | mq. 5890 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | SPAZI GIOCO/CAMPO CALCIO |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO (divieto di ingresso) |
| Presenza del "Chiosco - Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | Comune di Garbagnate Milanese |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 2 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 8 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 962 |
|---------------------------|------------------------------------|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | "Parco degli Allori" | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa - Via Gobetti | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 31 – mappale n. 23 - 258 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | mq. 8150 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | OTTIMO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | SPAZI GIOCO/ CAMPO DA PALLAVOLO |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | SI |
| Presenza del "Chiosco - Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | ACCATASTARE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 9 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 1062 |
|---------------------------|---------------------------------|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | "Parco XXV Aprile" | | | |
| Localizzazione ecografica | Bariana – Via Falcone | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 21 – mappale n. 5 - 6 | | | |




| | |
|--|---|
| Superficie | mq. 5268 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | OTTIMO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | SPAZI GIOCO/ Campo pallacanestro |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | ACCATASTARE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | X | Servizi | Prevista fontanella |
| | | Manutenzione | |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 10 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 1162 |
|---------------------------|--|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | "Parco dei Pioppi" | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via dei Pioppi | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 7 – mappale n. 13 – 87 – 185 - 311 | | | |



| | |
|--|--|
| Superficie | mq. 13578 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | Spazi gioco/ Campo da calcio, pallavolo, pallacanestro, beach volley |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | SI |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | Comune di Garbagnate Milanese |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 3 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDIS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 11 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 1262 |
|---------------------------|--|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | "Parco degli Abeti" | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via Roma | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 15 – mappale n. 184 – 185* - 580 – 581 - 582 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 4505 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | SUFFICIENTE |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | Spazi gioco |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | SI |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | Comune di Garbagnate Milanese |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 3 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 12 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 1362 |
|---------------------------|---------------------------------|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | "Parco Claudio Marovelli" | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa – Via Monviso | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 36 – mappale n. 50* | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 5375 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | Spazi gioco/Campo calcio, pallacanestro |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | ACCATASTARE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 2 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 13 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 1462 |
|---------------------------|-------------------------------------|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | "Parco della Pace" | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa – Via Pasubio | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 29 – mappale n. 90 – 179* | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 2639 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | SUFFICIENTE |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | Spazi gioco |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | Comune di Garbagnate Milanese |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 2 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Aree verdi |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 14 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 1562 |
|---------------------------|---|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | "Parco dei Gelsi" | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa – Via Tiziano/Gobetti | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 31 – mappale n. 27 – 28 – 78* | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 3364 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | Spazi gioco |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | Comune di Garbagnate Milanese |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 2 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 15 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 1662 |
|---------------------------|--|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | "Parco dei Bambini" | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via Bolzano | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 13-14 –mappale n 61-62-63-64-174-351-352-30-31-32-36-161-162-163-256 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 23201 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | Spazi gioco/Campo calcio, pallavolo, pallacanestro, pista |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | SI |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | Comune di Garbagnate Milanese |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 3 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Viali in calcestre in rifacimento |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDIS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 16 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 1762 |
|---------------------------|--|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | "Parco Le Querce" | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa – Via Don Mazzolari | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 36 – mappale n. 330-331-332-354-456-457-286*-117-118-156 | | | |




| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 13366 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | SUFFICIENTE |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | Spazi gioco/Campo pallacanestro |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | SI |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | NO |
| Proprietà (accatastamento) | Comune di Garbagnate Milanese |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 2 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Asfalto e aree verdi |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 17 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 1862 |
|---------------------------|--|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | "Parco dei Salici" | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via Ugo Foscolo | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 2 - 7 – mappale n. 297 - 1 - 319 - 320 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 4283 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | Spazi gioco |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco - Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | Comune di Garbagnate Milanese |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 2 |
| Grado di visibilità | 1 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | X | Servizi | Prevista fontanella |
| | | Manutenzione | |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 18 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 1962 |
|---------------------------|---|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | "Parco Villa Gianotti" | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via Milano | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 17 – mappale n. 158 – 159* - 134* - 135 – 135 - 365 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 5192 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | Spazi gioco |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | SI |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | SI |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | Comune di Garbagnate Milanese |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 2 |
| Grado di fruibilità | 2 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Muri di cinta/perimetrali |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 19 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 2062 |
|---------------------------|--|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | "Parco del Bosco" | | | |
| Localizzazione ecografica | Bariana – Via Valera | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 22 – mappale n. 64*-70*-34*-160*-63*-22*-55*-27*-174 | | | |



| | |
|--|--|
| Superficie | Mq. 92488 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | Spazi gioco/Campi calcio, pallavolo, pallacanestro |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | SI |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | SI |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | ACCATASTARE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 3 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | X Servizi | Chiosco allacciato a rete del Parco |
| | X Manutenzione | Impianto idrico da rivedere |
| | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDIS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 20 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 2162 |
|---------------------------|---|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | "Parco dell'Agrifoglio" | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via N. Sauro | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 32 – mappale n. 2* - 3 - 4 - 5 - 84 - 191 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 9496 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | SUFFICIENTE |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | Spazi gioco |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | SI |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | ACCATASTARE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 2 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 2 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Aree verdi |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 21 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 2262 |
|---------------------------|---|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | "Parco del Cimitero" | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa – Via Signorelli/Canova | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 31 – mappale n. 44 – 47 – 48 – 49 – 50* – 85 – 169 – 171 – 263 – 173* | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 12659 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | Spazi gioco/ Campo pallavolo |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | NO |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | SI |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | ACCATASTARE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | X | Servizi | Prevista fontanella |
| | | Manutenzione | |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 22 |

| Categoria | 6 | Tipo | Identificativo | 2362 |
|---------------------------|---|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | "Parco del Quadrifoglio" | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via N. Sauro | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 32 – mappale n. 44* - 45* - 47* - 53* - 224 – 225 – 230* - 160* | | | |



| | |
|--|--|
| Superficie | Mq. 11018 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione (recinzioni/WC/strutture/percorsi) | SUFFICIENTE |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | Spazi gioco/Pista/ Campo Basket, pallavolo/Percorso vita |
| Presenza di attrezzature di arredo (panchine, cestini) | SI |
| Presenza di "Area Cani" | NO |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | SI |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | ACCATASTARE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Soc. coop. Demetra onlus (Besana Brianza - MB) |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 2 |
| Grado di visibilità | 2 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | X Servizi | Prevista fontanella |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |


| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDI_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Parco Urbano | | Scheda 23 |

7. Spazi urbani di aggregazione


Tra gli spazi urbani di aggregazione sono state individuate le piazze presenti sul territorio comunale, per un totale di circa 36.000 mq tra Garbagnate, Santa Maria Rossa e Bariana.

PIAZZE E AREE PEDONALI

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 71 | Piazza mercato | Garbagnate | piazza Mercato |
| 2 | 71 | Piazza della Chiesa | S. Maria Rossa | via Don Mazzolari |
| 3 | 71 | Piazzale Stazione FNM | Garbagnate | via Monte Bianco |
| 4 | 71 | Piazza della Chiesa | Garbagnate | via Gran Sasso |
| 5 | 71 | Piazza del Santuario | Garbagnate | piazza del Santuario |
| 6 | 71 | Piazza della Croce | Garbagnate | piazza della Croce |
| 7 | 71 | Piazza Padre Pizzi | Bariana | piazza Padre Pizzi |
| 8 | 71 | Piazza del Cimitero | S. Maria Rossa | via Signorelli |
| 9 | 71 | Piazza Madre Teresa di Calcutta | S. Maria Rossa | via Signorelli |
| 10 | 71 | Piazza Lavatoio - Siolo | S. Maria Rossa | piazza del Lavatoio |
| 11 | 71 | Piazza via Trieste/Toscanini | Bariana | via Trieste/Toscanini |
| 12 | 71 | Piazza dell'AVIS | Garbagnate | via P.ssa Mafalda |
| 13 | 71 | Piazza della Pace | S. Maria Rossa | piazza della Pace |
| 14 | 71 | Piazza A. Allievi | Garbagnate | piazza A. Allievi |
| 15 | 71 | Piazza A. De Gasperi | Garbagnate | piazza A. De Gasperi |
| 16 | 71 | Piazza Via Valera (Corte Lombarda) | Bariana | via Valera |



| Categoria | 7 | Tipo | Identificativo | 171 |
|---------------------------|-------------------------------------|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Piazza del Mercato | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Piazza Mercato | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 23 – Mappale n. 204 - 205 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 11931 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione | SUFFICIENTE |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | Casa delle feste |
| Presenza di attrezzature di arredo | NO |
| Presenza di verde | AIUOLE |
| Pavimentazione | ASFALTO |
| Presenza del “Chiosco – Bar” | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | SI |
| Proprietà (accatastamento) | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 3 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | ASFALTO |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Spazio urbano di aggregazione | | Scheda 1 |

| Categoria | 7 | Tipo | Identificativo | 271 |
|---------------------------|---------------------------------------|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Piazza della Chiesa | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa – Via Don Mazzolari | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 36 - Mappale n . 425 | | | |




| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 4534 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | NO |
| Presenza di attrezzature di arredo | Panchine, Cestini, Struttura |
| Presenza di verde | Area verde |
| Pavimentazione | ASFALTO |
| Presenza del "Chiosco - Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | n. 30 |
| Proprietà (accatastamento) | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 2 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Spazio urbano di aggregazione | | Scheda 2 |

| Categoria | 7 | Tipo | Identificativo | 371 |
|---------------------------|-------------------------------|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Piazzale stazione FNM | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via Monte Bianco | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 16 – Mappale n. 328 | | | |




| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 2787 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | NO |
| Presenza di attrezzature di arredo | Lampioni, Cestini |
| Presenza di verde | Aiuole |
| Pavimentazione | Porfido |
| Presenza del “Chiosco – Bar” | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | n. 32 |
| Proprietà (accatastamento) | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Cedimenti pavimentazione; allacciamento fognario a carico del condominio |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Spazio urbano di aggregazione | | Scheda 3 |

| Categoria | 7 | Tipo | Identificativo | 471 |
|---------------------------|-----------------------------|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Piazza della Chiesa | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via Gran Sasso | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 23 - Mappale n. A | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 719 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | NO |
| Presenza di attrezzature di arredo | Lampioni, Cestini |
| Presenza di verde | Filari e aiuole |
| Pavimentazione | Porfido |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | n. 40 |
| Proprietà (accatastamento) | ACCATASTARE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 2 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Pavimentazione parcheggio |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDI_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Spazio urbano di aggregazione | | Scheda 4 |

| Categoria | 7 | Tipo | Identificativo | 571 |
|---------------------------|-----------------------------------|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Piazza del Santuario | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Piazza del Santuario | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 16 – Mappale n. 249* | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 756 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione | SUFFICIENTE |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | NO |
| Presenza di attrezzature di arredo | Panche e Cestini |
| Presenza di verde | Aiuole con alberi |
| Pavimentazione | Granito |
| Presenza del “Chiosco – Bar” | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | n. 40 |
| Proprietà (accatastamento) | ACCATASTARE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Pavimentazione |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Spazio urbano di aggregazione | | Scheda 5 |

| Categoria | 7 | Tipo | Identificativo | 671 |
|---------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Piazza della Croce | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Piazza della Croce | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 17 – Mappale n. 13 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 2805 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione | SUFFICIENTE |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | NO |
| Presenza di attrezzature di arredo | Panche, cestini, fontana e anfiteatro |
| Presenza di verde | Alberi |
| Pavimentazione | Porfido |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | SI |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | n. 20 |
| Proprietà (accatastamento) | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 2 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Spazio urbano di aggregazione | | Scheda 6 |

| Categoria | 7 | Tipo | Identificativo | 771 |
|---------------------------|-------------------------------------|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Piazza Padre Pizzi | | | |
| Localizzazione ecografica | Bariana – Piazza Padre Pizzi | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 12 – Mappale n. 234 - 235 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 1509 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione | SUFFICIENTE |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | Spazio gioco |
| Presenza di attrezzature di arredo | Panche, cestini, lampioni, muretto |
| Presenza di verde | Aree verdi attrezzate |
| Pavimentazione | Porfido |
| Presenza del “Chiosco – Bar” | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | n. 15 |
| Proprietà (accatastamento) | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | Rampoldi |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 2 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Verde e porfido |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Spazio urbano di aggregazione | | Scheda 7 |

| Categoria | 7 | Tipo | Identificativo | 871 |
|---------------------------|---|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Piazza del Cimitero | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa – Via Fratelli Signorelli | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 31 – Mappale n. A | | | |




| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 1613 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione | OTTIMO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | NO |
| Presenza di attrezzature di arredo | Panche, cestini |
| Presenza di verde | Filari |
| Pavimentazione | Autobloccanti |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | n. 32 |
| Proprietà (accatastamento) | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Verde e porfido |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Spazio urbano di aggregazione | | Scheda 8 |

| Categoria | 7 | Tipo | Identificativo | 971 |
|---------------------------|---|------|----------------|-----|
| Denominazione servizio | Piazza Maria Teresa di Calcutta | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa – Via Fratelli Signorelli | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 30 - Mappale n. 390 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 600 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione | OTTIMO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | NO |
| Presenza di attrezzature di arredo | Panche, cestini |
| Presenza di verde | Aree verdi d'arredo |
| Pavimentazione | Autobloccanti |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | n. 50 |
| Proprietà (accatastamento) | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Carenze note in termini di: | Spazi | |
| | Servizi | |
| | Manutenzione | |
| | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Spazio urbano di aggregazione | | Scheda 9 |

| Categoria | 7 | Tipo | Identificativo | 1071 |
|---------------------------|--|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | Piazza del Lavatoio - Siolo | | | |
| Localizzazione ecografica | Sanata Maria Rossa – Piazza del Lavatoio | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 38 - Mappale n. 40* - 148* | | | |




| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 1222 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | NO |
| Presenza di attrezzature di arredo | Panchine e lampioni |
| Presenza di verde | Aiuole con alberi |
| Pavimentazione | Autobloccanti |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | NO |
| Proprietà (accatastamento) | ACCATASTAMENTO |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 2 |
| Grado di visibilità | 2 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | AREE VERDI |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Spazio urbano di aggregazione | | Scheda 10 |

| Categoria | 7 | Tipo | Identificativo | 1171 |
|---------------------------|------------------------------------|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | Piazza della Farmacia | | | |
| Localizzazione ecografica | Bariana – Via Trieste/Toscanini | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 11 – Mappale n. 31 - 129 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 2371 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione | SUFFICIENTE |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | NO |
| Presenza di attrezzature di arredo | Panchine, cestini e lampioni |
| Presenza di verde | Aiuole |
| Pavimentazione | Autobloccanti |
| Presenza del “Chiosco – Bar” | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | n. 30 |
| Proprietà (accatastamento) | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 3 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|------------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | AREE VERDI |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Spazio urbano di aggregazione | | Scheda 11 |

| Categoria | 7 | Tipo | Identificativo | 1271 |
|---------------------------|--------------------------------|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | Piazza dell'AVIS | | | |
| Localizzazione ecografica | Garbagnate – Via P.ssa Mafalda | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 16 – Mappale n. 1 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 1547 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione | BUONO |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | SPAZIO GIOCO |
| Presenza di attrezzature di arredo | Panchine, cestini |
| Presenza di verde | Aree verdi |
| Pavimentazione | ASFALTO, CALCESTRUZZO + GHIAIETTA |
| Presenza del “Chiosco – Bar” | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | n. 39 |
| Proprietà (accatastamento) | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 3 |
| Grado di visibilità | 2 |
| Grado di fruibilità | 2 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Carenze note in termini di: | X | Spazi | Parcheggio sovraffollato |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Asfalto e verde |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDIS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Spazio urbano di aggregazione | Scheda 12 | |

| Categoria | 7 | Tipo | Identificativo | 1371 |
|---------------------------|---------------------------------------|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | Piazza della Pace | | | |
| Localizzazione ecografica | Santa Maria Rossa – Piazza della Pace | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. – Mappale n. 90 – 179* | | | |




| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 1591 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione | INSUFFICIENTE |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | SPAZIO GIOCO |
| Presenza di attrezzature di arredo | Panchine, cestini |
| Presenza di verde | Aree verdi |
| Pavimentazione | ASFALTO |
| Presenza del “Chiosco – Bar” | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | n. 50 |
| Proprietà (accatastamento) | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 2 |
| Grado di visibilità | 2 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Verde |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Spazio urbano di aggregazione | | Scheda 13 |

| Categoria | 7 | Tipo | Identificativo | 1471 |
|---------------------------|-------------------------------|------|----------------|------|
| Denominazione servizio | Piazza della Corte Lombarda | | | |
| Localizzazione ecografica | Bariana – Corte Lombarda | | | |
| Localizzazione catastale | Foglio n. 22 – Mappale n. 159 | | | |



| | |
|--|---|
| Superficie | Mq. 4800 |
| Anno di costruzione/ristrutturazione | |
| Stato di conservazione / manutenzione | SUFFICIENTE |
| Presenza di attrezzature di tipo ricreativo (spazi gioco /sport) | NO |
| Presenza di attrezzature di arredo | Panchine, cestini |
| Presenza di verde | Aree verdi |
| Pavimentazione | Autobloccanti |
| Presenza del "Chiosco – Bar" | NO |
| Presenza di parcheggi pertinenziali/nelle vicinanze | n. 60 |
| Proprietà (accatastamento) | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione attrezzatura | COMUNALE |
| Gestione del servizio manutenzione del verde | Colombo Giardini srl (Cernusco bombardone - LC) |
| Gestione del servizio di pulizia | Econord (Varese) |
| Grado di accessibilità | 2 |
| Grado di visibilità | 2 |
| Grado di fruibilità | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-------|
| Carenze note in termini di: | | Spazi | |
| | | Servizi | |
| | X | Manutenzione | Verde |
| | | Limitazione utenze | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Zona omogenea di PRG vigente: | PRG_STANDARDS_AREE_P_ESISTENTI | | |
| Destinazione indicata: | Spazio urbano di aggregazione | | Scheda 14 |

8. Edilizia residenziale sociale

Il patrimonio pubblico edilizio, legato alla residenza sociale, nel comune di Garbagnate Milanese è pari a circa 10.150 mq di superficie complessiva, distribuiti in gran parte su Santa Maria Rossa.

Di seguito si identificano gli alloggi e i posti auto, autorimesse di proprietà pubblica.

RESIDENZA SOCIALE

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 81 | Alloggi e box (6; 6) | Garbagnate | via Manzoni 46 |
| 2 | 81 | Alloggi (25) | Garbagnate | via Varese 1 |
| 3 | 81 | Alloggi (10) | Garbagnate | via Milano 23 |
| 4 | 81 | Alloggi (2) | Garbagnate | via Vismara 73 |
| 5 | 81 | Alloggi e posto auto (10; 10) | Garbagnate | via Pergolesi 2 |
| 6 | 81 | Alloggi e box (7; 7) | S. Maria Rossa | via Canova 68 |
| 7 | 81 | Alloggi e box (9; 9) | S. Maria Rossa | via Canova 72 |
| 8 | 81 | Alloggi e box (9; 9) | S. Maria Rossa | via Canova 74 |
| 9 | 81 | Alloggi e box (12; 12) | S. Maria Rossa | via Canova 80 |
| 10 | 81 | Alloggi e box (8; 8) | S. Maria Rossa | via Canova 82 |
| 11 | 81 | Alloggi e box (9; 9) | S. Maria Rossa | via Canova 86 |
| 12 | 81 | Alloggi e posto auto (38; 44) | S. Maria Rossa | C. Siolo |

9. Attrezzature religiose

Le attrezzature religiose presenti sul territorio sono organizzate in 4 parrocchie, dislocate a Garbagnate e nelle due frazioni di Sante Maria e Bariana, in maniera tale da coprire il fabbisogno di ogni quartiere. La Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei, la più grande del comune, è situata nel nucleo storico di Garbagnate, comprende la chiesa parrocchiale dei SS. Eusebio e Maccabei nella piazza Della Chiesa, una struttura scolastica primaria e secondaria di I grado, oltre che un oratorio di notevoli dimensioni. Rientra nella stessa Parrocchia il Santuario della Beata Vergine del Rosario, situato nel centro cittadino, in Piazza del Santuario. Sempre a Garbagnate, zona quartiere Quadrifoglio, è presente un'altra Parrocchia, San Giovanni Battista, con annesso relativo oratorio. La frazione di Bariana ospita nel nucleo storico la parrocchia di San Giuseppe Artigiano, lungo via Stelvio, all'interno comprende un oratorio e una scuola dell'infanzia privata. A Santa Maria Rossa sono presenti due chiese e un oratorio che costituiscono la Parrocchia Santa Maria Nascente, cui è intitolata la chiesa di via Garibaldi e che comprende l'oratorio, oltre che la chiesa San Ildefonso Schuster. Sono presenti altri luoghi di culto, la cappella di San Vittore, nella località Siolo, la chiesa San Carlo, all'interno dell'ospedale G. Salvini e la cappella della casa di riposo Sandro Pertini. Recentemente è stato realizzato un luogo di culto per la professione della fede da parte dei testimoni di Geova, la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, in via Monviso, a Santa Maria Rossa. Nell'individuazione di tali attrezzature è stata fatta una distinzione tra i luoghi di culto ed enti religiosi.

LUOGHI DI CULTO

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|---|----------------|-----------------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 91 | Chiesa SS. Eusebio Maccabei | Garbagnate | p.zza Della Chiesa |
| 2 | 91 | Santuario della Beata Vergine del Rosario | Garbagnate | p.zza del Santuario |
| 3 | 91 | Chiesa S. Ildefonso Schuster | S. Maria Rossa | p.zza S. Ildefonso Schuster |

| | | | | |
|----|----|--|----------------|-----------------------------|
| 4 | 91 | Chiesa S.Maria Nascente | S. Maria Rossa | via Garibaldi |
| 5 | 91 | Chiesa S. Vittore | S. Maria Rossa | Cascina Siolo |
| 6 | 91 | Chiesa S. Giovanni Battista | Garbagnate | via Fametta |
| 7 | 91 | Chiesa S. Giuseppe Artigiano | Bariana | via Chiesa |
| 8 | 91 | Chiesa S. Carlo (c/o Ospedale) | Garbagnate | via Forlanini |
| 9 | 91 | Cappella Case di riposo S. Pertini | Garbagnate | via per Cesate |
| 10 | 91 | Parrocchia SS. Eusebio Maccabei | Garbagnate | via Gran Sasso |
| 11 | 91 | Parrocchia S. Maria Nascente | S. Maria Rossa | via Ceresio |
| 12 | 91 | Parrocchia S. Giovanni Battista | Garbagnate | Fametta (Quadrifoglio) |
| 13 | 91 | Parrocchia S. Giuseppe Artigiano | Bariana | via Chiesa |
| 14 | 91 | Oratorio parrocchiale "San Luigi" | Garbagnate | p.zza della Chiesa |
| 15 | 91 | Oratorio "San Giovanni" | Garbagnate | Fametta (Quadrifoglio) |
| 16 | 91 | Oratorio "Santa Maria Rossa" | S. Maria Rossa | via Pasubio |
| 17 | 91 | Oratorio "San Carlo" | Bariana | largo S. Giuseppe Artigiano |
| 18 | 91 | Casa parrocchiale "SS. Eusebio Maccabei" | Garbagnate | via Gran Sasso |
| 19 | 91 | Abitazione religiosa" Santuario della Beata Vergine del Rosario" | Garbagnate | via Manzoni |
| 20 | 91 | Casa parrocchiale "S.Maria Nascente" | S. Maria Rossa | via Ceresio |
| 21 | 91 | Casa parrocchiale "San Giovanni" | Garbagnate | via Fametta |
| 22 | 91 | Sala del Regno dei testimoni di Geova | S. Maria Rossa | via Monviso |
| 23 | 91 | Sala Cristiana Evangelica | S. Maria Rossa | via Garibaldi |

ENTI RELIGIOSI

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 92 | Studenti Biblici Garbagnate | S. Maria Rossa | via Monviso |
| 2 | 92 | "Società S. Vincenzo De Paoli" | Garbagnate | via Volta |
| 3 | 92 | "Gruppo Hesed - Caritas" | Garbagnate | via Cervino |
| 4 | 92 | Sede "Gruppo Missionario" | Garbagnate | via Gran Sasso |
| 5 | 92 | Associazioni Bariana* | Bariana | largo S. Giuseppe Artigiano |

*CARITAS – Gruppo Missionario "Padre C. Pizzi" – Stazione Centrale – Aquila e Priscilla

10. Sicurezza e protezione civile

I servizi della categoria sicurezza e protezione civile comprendono tutti quei settori della pubblica istituzione che trattano tematiche legate alla sicurezza, alla salvaguardia delle persone e del territorio. Tra le varie tipologie individuate, sono presenti a Garbagnate Milanese: il comando dei Carabinieri, la sede della Polizia locale, il comando dei Vigili del fuoco, la Protezione civile e il corpo Forestale dello Stato.

CARABINIERI

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|-------------------------|------------|-------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 101 | Caserma dei carabinieri | Garbagnate | via Bonetti |

CORPO FORESTALE DELLO STATO

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|-----------------------------|------------|-------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 107 | Corpo Forestale dello Stato | Garbagnate | via per Cesate 73 |

POLIZIA LOCALE

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|------------------------|------------|--------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 104 | Caserma Polizia Locale | Garbagnate | via Carducci |

VIGILI DEL FUOCO

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|-----------------------|------------|---------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 105 | Sede Vigili del fuoco | Garbagnate | via Venezia 7 |

11. Settore amministrativo

Rientrano nel settore amministrativo le sedi di enti e società di tipo pubblico, uffici delocalizzati del comune stesso, uffici postali, centri polivalenti. Sono state individuate quattro tipologie di servizio, di seguito elencate.

UFFICI DEGLI ENTI PUBBLICI E DI SOCIETÀ DI PRODUZIONE DI SERVIZI PUBBLICI

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|--|----------------|-------------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 111 | Municipio | Garbagnate | p.zza De Gasperi |
| 2 | 111 | Villa Gianotti (sala consiliare) | Garbagnate | via Milano |
| 3 | 111 | Sede A.S.M. Azienda Speciale Multi servizi | Garbagnate | via Papa Giovanni XXIII |
| 4 | 111 | Sede "Centro Cottura" | Bariana | via Trento |
| 5 | 111 | Distretto socio sanitario | S. Maria Rossa | via per Cesate |

POSTE

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 112 | Poste Italiane | Garbagnate | via Verdi 1 |
| 2 | 112 | Poste Italiane | S. Maria Rossa | via Kennedy 1 |
| 3 | 112 | Poste Italiane | Bariana | via Trieste 27 |

UFFICI COMUNALI

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|-----------------|------------|------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 112 | Ufficio Tributi | Garbagnate | p.zza De Gasperi |

| | | | | |
|---|-----|--------------------------|----------------|---------------------|
| 2 | 112 | Ufficio scuole | Garbagnate | p.zza De Gasperi |
| 3 | 112 | Manutenzioni comunali | Garbagnate | via Varese |
| 4 | 112 | Ufficio Servizi Sociali | S. Maria Rossa | p.zza del Santuario |
| 6 | 112 | Centro Informagiovani | Garbagnate | via Manzoni |
| 7 | 112 | AFOL Lombardia | S. Maria Rossa | via Canova |
| 8 | 112 | Ufficio vigilanza urbana | Garbagnate | via Carducci |

CENTRI POLIVALENTI DI QUARTIERE

| Identificativo | | Nome servizio | Località | Indirizzo |
|----------------|----------|---|----------------|--------------------|
| Pr. | Cat/tipo | | | |
| 1 | 114 | Centro polivalente comunale "Lo scoiattolo" | Garbagnate | via Foscolo |
| 2 | 114 | Centro Polifunz. comunale "Il Sole" | Bariana | via Stelvio/Europa |
| 3 | 114 | Centro polivalente comunale "Picchio rosso" | S. Maria Rossa | via Ceresio |